

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REPORTE OCTUBRE - DICIEMBRE

ALCALDIA IZTACALCO J.U.D. DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
ORDEN DE TRABAJO	FECHA	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE TRABAJO	ACTIVIDAD 1	PROCEDENCIA
2851	01/10/2025	LEON GUZMAN	SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA SOBRE TECNICOS Y MANUALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2507253482625 CESAC21392 CESAC25958
2852	01/10/2025	IGNACIO MARISCAL	SE SONDEO 120 ML. DE ATARJEA PERO NO BAJO EL NIVEL DE AGUA DEL POZO DE VISITA. NOTA PROBABLEMENTE SE DAÑO LA TUBERIA DE DRENAJE EN UNA REPARACION DE AGUA POTABLE POR LO CUAL NO PASA LA MANGUERA DEL VACTOR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2507253482624 CESAC26349
2853	01/10/2025	RECREO NO. 320	SE SONDEO LA ATARJEA BAJANDO EL AGUA LENTAMENTE YA QUE ESTA ROTA, SOLO PASO 11 ML. DE MANGUERA DEL POZO DE SUR 105-A.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1909253633053 CESAC27484 SUAC1907253469244 CESAC25008
2854	01/10/2025	SUR 79 NO. 4319	SE LIMPIO 5 REGISTROS Y LA DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2855	01/10/2025	CHONTAL MZ. 9 LT. 3	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO DETECTANDO RUPTURA A 3 ML. DEL REGISTRO, NO BAJO EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1508253539637 CESAC23979
2856	01/10/2025	LENGUAS INDIGENAS	SE REVISARON 7 REGISTROS	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1908253548346 CESAC24264

		NORTE NO. 50	ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.		
2857	01/10/2025	TARASCO NO. 65	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2508143538322 CESAC24002
2858	01/10/2025	CAHITA NO. 9	SE SONDEO 3 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1709253622504 CESAC27087
2859	01/10/2025	AMUZGO NO. 15	SE SONDEO 7 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1809253625712 CESAC27272
2860	01/10/2025	CALLE 2 NO. 228 Y 194	SE SONDEO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2508253564423 CESAC25032 SUAC0509253595037 CESAC26303
2861	01/10/2025	NORTE NO. 129	SE CHECARON 2 POZOS DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2509043591722 CESAC26290
2862	01/10/2025	GOMA NO. 244-248	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA SOBRE GOMA ESTANDO AL CORRIENTE, SE ABRIÓ EL HUNDIMIENTO Y SE RELLENO CON TEPETATE, SE COMPACTO CON EL CAMIÓN.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2508053509249 CESAC24275 SUAC3007253492666 CESAC23398
2863	01/10/2025	TEZONTLE S/N	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2864	01/10/2025	ORIENTE 100-A S/N	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2865	01/10/2025	NITLA S/N	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2866	01/10/2025	SUR 109 S/N	SE REVISARON 6 POZOS DE VISITA, ENCONTRÁNDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2867	01/10/2025	ORIENTE 102 S/N	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 4 COLADERAS PLUVIALES, ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2868	01/10/2025	CHINAMPAS S/N	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2869	01/10/2025	PLAYA SALAGUA NO. 573	SE SONDEO 10 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2909253658631 CESAC28247
2870	01/10/2025	PLAYA SALAGUA NO. 566	SE SONDEO 15 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2909253658599 CESAC28250 SUAC2909253658608 CESAC28252
2871	01/10/2025	PLAYA SALAGUA NO. 566	SE LIMPIO 4 POZOS DE VISITA Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2909253658614 CESAC28248
2872	02/10/2025	SANTOS DEGOLLADO NO. 36 INT. 20 MZ.26 LT. 22	SE REVIZARON 3 POZOS DE VISITA Y ATARJEA Y ESTAN AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2109253636558 CESAC27818 SUAC2109253636588 CESAC27912 SUAC1008253521981 CESAC23552
2873	02/10/2025	ALFREDO CHAVERO NO. 28	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEA Y ESTAN AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0509253595223 CESAC26262
2874	02/10/2025	JOAQUIN GARCIA GRANADOS	SE REVIZARON 3 POZOS DE VISITA Y ATARJEA Y ESTAN AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2309253642548 CESAC27743
2875	02/10/2025	PONCIANO ARRIAGA SMZ.23 MZ. 43 LT. 6	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEA Y ESTAN AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0406253342155 CESAC15175
2876	02/10/2025	RECREO MZ. 10 LT. 131	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2877	02/10/2025	SUR 113	SE DESAZOLVO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2878	02/10/2025	PLAYA SALAGUA	SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1609253620555 CESAC27128
2879	02/10/2025	VENACHO	SE LIMPIARON 20 COLADERAS PLUVIALES, SE REVISÓ 6 POZOS DE VISITA Y ATARJEA ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2880	02/10/2025	OYAMEYO	SE LIMPIO 6 COLADERAS PLUVIALES, SE REVISÓ 3 POZOS DE VISITA Y ATARJEA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2881	02/10/2025	COLICA	SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2882	02/10/2025	COCONETLA	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 7 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2883	02/10/2025	COLOXTITLA	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2884	02/10/2025	COYUYA	SE LIMPIO 10 COLADERAS PLUVIALES, SE REVISÓ 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2885	03/10/2025	CALLE 4 NO. 199	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0209253585294 CESAC25892
2886	03/10/2025	PROSPERIDA D NO. 201	SE CHECO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y SE ENCUENTRA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	VOLANTE 444
2887	03/10/2025	PROSPERIDA D	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	VOLANTE 514
2888	03/10/2025	VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA Y SE SONDEO LA DESCARGA DEL CENTRO DE MONITOREO BASE PLATA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DSCYPD/SPD/JUDPYCM/040/2025

2889	03/10/2025	CENTRAL NO. 57	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0209253585605 CESAC25961
2890	03/10/2025	FRANCISCO DEL PASO	SE LIMPIO 10 COLADERAS PLUVIALES Y 3 REJILLAS DE PISO, FRENTE DEL NO. 845 SE REQUIERE REPARACION DE LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2891	03/10/2025	PLAYA AZUL NO. 404	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA Y SOLO PASO 5 ML DE LA MANGUERA, EL SOCAVON ES DERIVADO DE QUE LA DESCARGA ESTA ROTA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/07891/2025
2892	03/10/2025	ORIENTE 108 Y SUR 163	SE REPARO SOCAVON CON 6 M. DE TUBO DE O.38 POR RUPTURA DE ALBAÑAL.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	DGSU
2893	04/10/2025	JUAN N. MIRAFUENTE S NO. 9, 13 Y 44	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC1209253614966 CESAC26927 SUAC1709253622232 CESAC27060 CESAC2609253652104 CESAC28221 SUAC2509303661743 CESAC28551 CESAC29525
2894	04/10/2025	SUR 129 NO. 2209, 2210, 2213 Y 2425	SE DESAZOLVO POZO DE VISITA QUEDANDO AL CORRIENTE. EL BROCAL YA SE HABIA CAMBIADO POR SEGUIAGUA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2507303493669 CESAC21873 SUAC1508253539132 CESAC24053 SUAC0508253510257 CESAC22921 SUAC0208253502063 CESAC22325 SUAC0810253679274 CESAC29235
2895	04/10/2025	AÑIL NO. 168	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO, SE CHECO REJILLA DE PISO FRENTE AL NO. 181 Y NO BAJO PASO LA VARILLA, NO BAJA EL AGUA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	VOLANTE 466

2896	05/10/2025	TEZOZOMOC	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC1208253528577 CESAC23502
2897	05/10/2025	CALLE 1 NO. 270	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2504153231403 CESAC9942
2898	05/10/2025	PLAYA VILLA RICA NO. 22	SE REVISÓ 15 ML. DE ATARJEAS ENCONTRADOLAS AL CORRIENTE, NO HAY SOCAVÓN, SOLO HAY QUE RELLENAR Y SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS	SUAC1908253548374 CESAC24320 SUAC2608253566129 CESAC25024
2899	05/10/2025	PLAYA PARAISO NO. 3	SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEAS, ENCONTRÁNDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS	SUAC1407253453123 CESAC19741
2900	05/10/2025	PLAYA TECOLUTLA NO. 401	SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEAS, ENCONTRÁNDOLOS AL CORRIENTE, RELLENAR EL BROCAL DEL POZO DE VISITA, SE ESTÁ HUNDIENDO AL COSTADO SE SOLICITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS	SUAC2508223557780 CESAC24848
2901	05/10/2025	PLAYA MANZANILLO NO. 405	SE REVISÓ ATARJEAS Y COLADERA PLUVIAL Y ESTÁN AL CORRIENTE, SE SOLICITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS	SUAC2507273486502 CESAC21459
2902	05/10/2025	PLAYA ROSARITO	SE REVISÓ 3 POZOS DE VISITA Y ATARJEAS, ENCONTRÁNDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS	SUAC2608253566159 CESAC25027
2903	06/10/2025	ORIENTE 245-B NO. 160	SE SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1609253620968 CESAC27174
2904	06/10/2025	ORIENTE 217-A NO. 38	SE SONDEO 7 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2909253658376 CESAC28260
2905	06/10/2025	SUR 133	SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA ENCONTRÁNDOLOS AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1408253534352 CESAC23871
2906	06/10/2025	ORIENTE 102 NO. 3212	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEAS Y SE SOLICITA BACHEO.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1508253539854 CESAC23993

2907	06/10/2025	VIENTO AZUL EDIFICIO 3	SE SONDEO 33 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2508253561949 CESAC24889
2908	06/10/2025	HENEQUEN CASA 6	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y NO SE PUEDE ABRIR, ESTA SELLADO EL REGISTRO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2309253643300 CESAC28008
2909	06/10/2025	CHALUPAS NO. 3	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EL TUBO A 6 M DEL REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2509253649710 CESAC28121
2910	06/10/2025	CANAL DE RIO CHURUBUSCO	SE HIZO 2 VIAJES DE SUCCION.		NOTA INFORMATIVA
2911	06/10/2025	SUR 115-B NO. 2309	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2912	06/10/2025	PICO 1-B MZ. 12 LT. 2	SE REVISARON 2 REJILLAS DE PISO Y ALBAÑAL DOMICILIARIO, EL TUBO ESTA TENDIDO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2913	06/10/2025	PUENTE DE GLORIA	SE LIMPIO 5 POZOS DE VISITA Y 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2914	06/10/2025	ANDADOR 105	SE LIMPIO 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2915	06/10/2025	CALLE 5 NO. 181	SE REVISÓ 7 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO DE LA UNIDAD ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
2916	06/10/2025	PRIVADA CARLOS DIAZ MZ. 6 LT. 8	SE SONDEO 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
2917	07/10/2025	AMUZGO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 7 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1809253625655 CESAC27269
2918	07/10/2025	ANDADOR PUENTE MONZON	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2508273569481 CESAC25270
2919	07/10/2025	TRIGO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0409253592518 CESAC26278

2920	07/10/2025	NICETO DE ZAMACOIS NO. 87 Y 85	EL HUNDIMIENTO ES CAUSADO POR LINEA DE GAS, ES NECESARIO RELLENAR.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1608253542120 CESAC24176 SUAC2608253565961 CESAC25020 SUAC1608253542108 CESAC24145
2921	07/10/2025	CORUÑA NO. 199 LOCAL A	SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO Y 6 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2008253551150 CESAC24431
2922	07/10/2025	MARCOS CARRILLO	LA ATARJEA ESTA COLGADA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC1906253384279 CESAC16817
2923	07/10/2025	TAHUE	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0309253586716 CESAC26058
2924	07/10/2025	NIO NO. 8	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PSIO, SE LE MARCO AL INTERESADO PARA CHECAR EL ALBAÑAL Y NO CONTESTO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC0209253582945 CESAC25722
2925	07/10/2025	CALLEJON ARENAL	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA Y SE REQUIERE DRAGADO MECANICO, NO ENTRAN MALACATES.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2926	07/10/2025	SANTIAGO	SE LIMPIARON 8 COLADERAS PLUVIALES Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2927	07/10/2025	CRISANTEM O	SE REVISARON 3 REGISTROS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2928	07/10/2025	ORQUIDEA	SE SONDEARON 50 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA, 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2929	07/10/2025	SUR 105	SE SONDEARON 100 M. DE ATARJEA Y LIMPIEZA DE 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2930	08/10/2025	EMILIO CARRANZA	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1809253625734 CESAC27273

2931	08/10/2025	SUR 105 N. 2268 Y 2249	SE LIMPIARON 5 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0408253504867 CESAC22222 SUAC1508253538903 CESAC23958 SUAC1508253538944 CESAC23959
2932	08/10/2025	CALLEJON SUR 107 NO. 2515	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2507203470871 CESAC24169
2933	08/10/2025	CAHITAS NO. 27 Y 28	ATARJEAA AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAA	SUAC1108253523762 CESAC23366 SUAC2508123527642 CESAC24273
2934	08/10/2025	HIDALGO NO. 123	ATARJEAA AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAA	SUAC1809253625789 CESAC27274
2935	08/10/2025	SUR 24-A NO. 34	SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1208253527999 CESAC23469
2936	08/10/2025	SUR 24 NO. 159	SE LIMPIO Y SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2108253554657 CESAC24687
2937	08/10/2025	SUR 24 NO. 16	SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1408253534623 CESAC23896

2938	08/10/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 97, 95 Y 85	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEJA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0809253599247 CESAC26381 SUAC2509263652915 CESAC28311 SUAC2409253646409 CESAC28159 SUAC2009253635591 CESAC27649 SUAC1809253629451 CESAC27458 SUAC1109253610922 CESAC26879 SUAC2509093604796 CESAC26736 SUAC2509083601229 CESAC26585
2939	08/10/2025	ALVARO OBREGON NO. 358	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2508253563185 CESAC24966
2940	08/10/2025	SUR 97 NO. 4343	SE SONDEO ATARJEJA SOLO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC090925602986 CESAC26546 SUAC2509083600289 CESAC26609
2941	08/10/2025	JOSE ANTONIO TORRES NO. 790	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2509303660813 CESAC28556
2942	08/10/2025	SABINOS	SE CHECARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDO EL TUBO DE LA CALLE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0809253599344 CESAC26384
2943	08/10/2025	RECREO NO. 27	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1709253622624 CESAC27177
2944	08/10/2025	SUR 77	SE LIMPIO 1 POZOS DE VISITA Y SE LIMPIO 1 COLADERA COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1108253523979 CESAC23376
2945	08/10/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 105	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2946	08/10/2025	PLUTARCO ELIAS	SE REVISO 1 POZO DE VIISTA	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

		CALLES NO. 837	ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.		
2947	08/10/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 842	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2948	08/10/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 898	SE SONDEARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2949	08/10/2025	JESUS URUETA NO. 133	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2950	08/10/2025	EMPERADOR ES AZTECAS NO. 184	SE LIMPIO 1 REGISTRO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2951	08/10/2025	SUR 105	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2952	08/10/2025	ORIENTE 102	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2953	08/10/2025	CHIAPAS	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2954	08/10/2025	TLAZINTLA	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2955	08/10/2025	TEZONTLE	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2956	08/10/2025	TOMAZINTLA	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2957	09/10/2025	SUR 20 NO. 535 F-2	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2909253656208 CESAC28550
2958	09/10/2025	FERROCARRIL DE RIO FRIO NO. 222	LA PERSONA NO SE ENCONTRO EN SU DOMICILIO.		SUAC0110253663433 CESAC28487
2959	09/10/2025	SUR 20-B LT. 15 MZ. 3	LA PERSONA NO SE ENCONTRO EN SU DOMICILIO.		SUAC2509253647670 CESAC28007
2960	09/10/2025	SUR 6	LA PERSONA NO SE ENCONTRO EN SU DOMICILIO.		SUAC1808253545664 CESAC24420

2961	09/10/2025	TEZONTLE MZ. 25 INT. E2C	SE REVISÓ EL ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0509253594139 CESAC26217
2962	09/10/2025	TEZONTLE MZ. 5 EDIF. 2 Y 3	SE REVISÓ EL ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0209253584033 CESAC25803
2963	09/10/2025	CORALES NO. 19	LA DESCARGA SE COMPARTE CON EL NO. 20 Y NO DIERON ACCESO.		SUAC1809253626557 CESAC27290
2964	09/10/2025	SUR 12	SE REVISÓ EL DRENAJE ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE EL HUNDIMIENTO NO ES CAUSADO POR EL DRENAJE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0109253579779 CESAC25641 SUAC0905253280120 CESAC12199
2965	09/10/2025	MARTIN CARRERA	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y ATARJEAS ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1908253549904 CESAC24601
2966	09/10/2025	FRANCISCO ZARCO NO. 6	SE REQUIERE 1 REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC2108253556539 CESAC24819
2967	09/10/2025	CUAUHTEMOC NO. 28	SE SUPERVISÓ COLADERA PLUVIAL ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2407253480661 CESAC21183
2968	09/10/2025	ITURBIDE NO. 56	SE REQUIERE REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO Y REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2508143534476 CESAC23930
2969	09/10/2025	RECREO NO. 224	SE REQUIERE BACHEO POR LA REPARACIÓN DE 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1208253529780 CESAC23762
2970	09/10/2025	RETORNO 2 DE SUR 18-A NO. 8-BIS	EL PROBLEMA DEL HUNDIMIENTO ES EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1608253542106 CESAC24102
2971	09/10/2025	CERRADA SUR 109	SE LIMPIARON 10 COLADERAS PLUVIALES Y SE SONDEÓ 60 ML. DE ATARJEAS, SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESARROLLO DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2972	09/10/2025	SUR 105	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2973	09/10/2025	CERRADA DE ORIENTE 100-A	LOS TALLERES DE VIDRIO NO DEJARON REALIZAR EL TRABAJO.		PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2974	09/10/2025	MANUEL ACUÑA NO. 95	LA COLADERA PLUVIAL ESTA SELLADA, EL BROCAL DE SACMEZ ESTA CON LLAVE.		PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2975	09/10/2025	TIZOC NO. 68	SE SOLICITA EL CAMBIO DE COLADERA PLUVIAL A REJILLA DE PISO.		PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2976	09/10/2025	EMPERADOR ES AZTECAS NO. 147	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2977	09/10/2025	MANUEL OTHON NO. 156	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 7 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2978	09/10/2025	CUAUHTEMOC NO. 195	SE SONDEARON 7 ML. DE COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2979	09/10/2025	AMACUZAC NO. 121	SE SONDEARON 4ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2980	10/10/2025	CALLE 2 NO. 9	SE LIMPIO 1 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC250953594568 CESAC26294 SUAC2509053594656 CESAC26357
2981	10/10/2025	PRIVADA REGIMA NO. 9	SE LIMPIO 1 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2509053594542 CESAC26293
2982	10/10/2025	NORTE MZ. 1	SE LIMPIO 7 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509083600551 CESAC26505
2983	10/10/2025	NEZAHUALCOYOTL	SE REVISO 1 POZO DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0209253585551 CESAC25977
2984	10/10/2025	ALVARO OBREGON NO. 96	SE REVISO LA DESCARGA, 5 REGISTROS Y ESTAN AL CORRIENTE, SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1509253619284 CESAC27137
2985	10/10/2025	SUR 65-A	SE REVISARON 6 POZOS DE VISITA	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	AIZT/DGDS/DVGS/SGS/JU DAGSV/031/2025

			ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.		
2986	10/10/2025	ORIENTE 116	SE LIMPIO 1 COLADERAS PLUVIAL Y SE SUPERVISO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/058/2025
2987	10/10/2025	TLACOTAL Z NO. 2423	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA SONDEANDO 70 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1808253544186 CESAC24267
2988	10/10/2025	PROLONGACIÓN CANAL DE RIO CHURUBUSCO	SE REPARO SOCAVÓN, SOLO ERA ASENTAMIENTO DE TIERRA.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2989	10/10/2025	ORIENTE 237 NO. 152	SE LIMPIARON 1 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2509193634168 CESAC27587
2990	10/10/2025	ORIENTE 235-C NO. 108	SE LIMPIO 1 REGISTRO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1308253531214 CESAC23612
2991	10/10/2025	AGUA CALIENTE NO. 111	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC3008253576620 CESAC25670
2992	10/10/2025	SUR 119	SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2993	10/10/2025	EMPERADORES AZTECAS	SE REVISARON 60 COLADERAS, SE LIMPIARON 50 Y SE REVISARON 13 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2994	11/10/2025	XOCHIMILCO NO. 131	EN LA UBICACIÓN NO CONOCEN AL USUARIO POR LO QUE NO SE PUDO REVISAR EL ALBAÑAL.		SUAC0110253663359 CESAC28483
2995	11/10/2025	LA LUZ MZ. 7 LT. 15	SE REVISÓ EL REGISTRO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1909253631277 CESAC27366
2996	11/10/2025	IGNACIO ZARAGOZA NO. 950	SE SONDEO SU REGISTRO 9 ML. ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510083680816 CESAC29427

2997	11/10/2025	UNION NO. 345	SE REVISÓ SU SALIDA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0610253674533 CESAC29076
2998	11/10/2025	PRIVADA GUADALUPE NO. 9	SE SONDEO ALBAÑAL 2 ML. SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2509253647784 CESAC28014
2999	11/10/2025	CALLE 3 NO. 224	SE LIMPIARON 3 REGISTROS Y SE SONDEO 20 ML. DE VARILLA DE LA UNIDAD.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0810253679170 CESAC29231
3000	11/10/2025	CALLE 2 NO. 42	SE LIMPIARON 3 REGISTROS.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1608253541240 CESAC
3001	13/10/2025	MARCOS CARRILLO 309 BIS	SE SONDEO ALBAÑAL 12 ML. BAJANDO AL 90%.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0109253579376 CESAC25546
3002	13/10/2025	TEQUEZQUIT E NO. 2	SE SONDEARON 70 ML. DE ATARJEJA, SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 2 SOCAVONES ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1009253607832 CESAC26880
3003	13/10/2025	PLAYA AZUL	EL SOCAVÓN FUE PROVOCADO POR FUGA DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	AIZT/DGSU/SSH/207/2025
3004	13/10/2025	ESTANQUE NO. 11	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y SE REVISÓ 1 POZO DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2509253649750 CESAC28166
3005	13/10/2025	NOPAL	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1108253523490 CESAC23342
3006	13/10/2025	COLORIN	SE LIMPIARON 5 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC0210253667178 CESAC28652
3007	13/10/2025	RAIZ DE AGUA	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDO FRACTURA EN EL TUBO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2409253644524 CESAC27820
3008	13/10/2025	ANDADOR PUENTE DE GUERRA MZ. 43 LT. 4	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2309253641618 CESAC27777

3009	13/10/2025	PUENTE DE FIERRO NO. 28	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2509023585714 CESAC25950
3010	13/10/2025	PUENTE CARRETONES NO. 20	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0910253683674 CESAC29526
3011	13/10/2025	SUR 177	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA Y 8 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1709253622692 CESAC27198
3012	13/10/2025	CERRADA ANDADOR PUENTE DE GUERRA	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1709253622701 CESAC27295
3013	13/10/2025	SUR 75 NO. 4357	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 6 ML. NO BAJO POR DETALLE EN LA BAMQUETA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1209253614844 CESAC26923
3014	13/10/2025	ALVARO OBREGON NO. 306	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2809253655457 CESAC28934
3015	13/10/2025	EGUIARA Y EGUREN NO. 47 INT. 6	SE LIMPIO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2509263653192 CESAC28293
3016	13/10/2025	CORREGIDORA NO. 52	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2909253658666 CESAC28239
3017	13/10/2025	CENTENO NO. 858 INT. E-402	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y SE REVISARON 3 ESTANDO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2509253647549 CESAC28278
3018	13/10/2025	VAINILLA NO. 397	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0110253664792 CESAC28581
3019	13/10/2025	RESINA	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1909253631229 CESAC27362
3020	13/10/2025	HORTALIZA	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2708253568567 CESAC25121
3021	13/10/2025	ICACOS	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL BAJANDO EL AGUA AL 80% TIENE FALLA SONDEANDO 20 ML. DE ATARJE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3022	14/10/2025	PUEBLA NO. 20-A	SE LIMPIO ALBAÑAL DOMICILIO DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1308253532068 CESAC23685

3023	14/10/2025	ADOLFO LOPEZ MATEOS	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	AIZT/DGSU/0853/2025
3024	14/10/2025	CARLOS PEREYRA NO. 31	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 12 ML. SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0410253671356 CESAC28976
3025	14/10/2025	CALLEJON JUAREZ NO. 7	SE LIMPIO 4 REJILLAS Y 2 COLADERAS.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC252508253563978 CESAC25476
3026	14/10/2025	SUR 147 MZ. 4 LT. 10	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC3009253660457 CESAC28353 SUAC3009253660423 CESAC28352
3027	14/10/2025	ORIENTE 227 NO. 35	SE SONDEARON 5 ML. DE ALBAÑAL ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0209253583445 CESAC25761
3028	14/10/2025	ORIENTE 235-C NO. 108	SE LIMPIO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO. (ORDEN 2990)	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC13082535312441 CESAC23612
3029	14/10/2025	PLAYA CORTES NO. 388	LA USUARIA NO PERMITIO QUE SE REALIZARA EL TRABAJO PORQUE SE TENIA QUE ROMPER PISO.		SUAC0509253594024 CESAC26301
3030	14/10/2025	PLAYA FLAMINGOS NO. 9	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA Y 140 ML. DE ATARJEA	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1809253628364 CESAC27421 SUAC1809253628469 CESAC27455
3031	14/10/2025	JULIO GARCIA	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VIISTA Y 100 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	VOLANTE 517 AIZT/DGSU/SSH/0188/2025 JUDMYC/245/2025
3032	14/10/2025	CAFETAL NO. 577	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y SE REQUIERE RENIVELACIÓN DE REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1209253615211 CESAC26940
3033	14/10/2025	SUR 159	SE LIMPIARON 10 COLADERAS PLUVIALES Y 4 DE ELLAS TIENEN RAICES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2409253645143 CESAC28098
3034	14/10/2025	CALLE 6 NO. 391	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509083600654 CESAC26524

3035	14/10/2025	SUR 125 NO. 2211	SE DESAZOLVO 50 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2508133530307 CESAC23809
3036	14/10/2025	VAINILLA	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	VOLANTE 499
3037	14/10/2025	CUAUHTEMOC	SE LIMPIARON 12 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3038	14/10/2025	IZCOATL	SE LIMPIARON 10 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3039	14/10/2025	SANTIAGO	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3040	14/10/2025	CUAUHTEMOC	SE LIMPIARON 3 COLADERAS Y 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3041	14/10/2025	RAMON Y CAJAL	SE LIMPIARON 20 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3042	14/10/2025	PRIVADA MARIA DE LOS ANGELES	SE LIMPIARON 3 REJILLAS Y SE CHECO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	VOLANTE 514
3043	14/10/2025	SUR 20-A NO. 36	SE SUSTITUYERON 40 ML. DE ATARJEA, SE RECONECTARON 5 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	REPARACIÓN DE ATARJEA	SUAC0410253671607 CESAC28957 SUAC0410253671363 CESAC29029 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3044	14/10/2025	MANUEL OTHON	SE LIMPIARON 18 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3045	14/10/2025	MANUEL ACUÑA	SE LIMPIARON 18 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3046	14/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3047	14/10/2025	CERRADA CUAUHTEMOC	SE LIMPIARON 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3048	14/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3049	14/10/2025	JUANA DE ARCO	SE LIMPIARON 16 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3050	14/10/2025	JESUS URUETA	SE LIMPIARON 16 COLADERAS PLUVIALES, SE REVISÓ ATARJEAS Y 4 POZOS DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3051	15/10/2025	GUILLERMO PRIETO NO. 24	EL USUARIO COMENTÓ QUE YA SE HABÍA REALIZADO EL SERVICIO.		SUAC2108253553986 CESAC24630
3052	15/10/2025	SANTIAGO NO. 183	EL USUARIO COMENTÓ QUE YA SE HABÍA REALIZADO EL SERVICIO.		SUAC0110253662854 CESAC28455
3053	15/10/2025	MANZANA 1 MZ. 1 LT. 5	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 70 ML. DE ATARJEAS.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1809253625532 CESAC27267
3054	15/10/2025	ANDADOR 2 MZ. 4 LT. 8	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2209253638203 CESAC27584
3055	15/10/2025	MANZANA 7 MZ. 6 LT. 28	SE REVISÓ 1 REJILLA DE PISO Y 1 POZO DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1310253690612 CESAC29715
3056	15/10/2025	SUR 151 NO. 2006	SE LIMPIO Y SE SONDEÓ LA DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC210253666165 CESAC28608
3057	15/10/2025	PROSPERIDAD NO. 67	SE SONDEÓ 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509053594643 CESAC26356
3058	15/10/2025	TEXCOCO NO. 15	SE LIMPIARON 2 REJILLAS DE PISO Y SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2509253650795 CESAC28179
3059	15/10/2025	NORTE NO. 10	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0209253585595 CESAC26000
3060	15/10/2025	AGUA CALIENTE NO. 26	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE CHECARON	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0209253585575 CESAC25997

			2 QUEDANDO AL CORRIENTE.		
3061	15/10/2025	AGUA CALIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1909253632176 CESAC27437
3062	15/10/2025	ORIENTE 237 NO. 357	SE SONDEO 16 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510093683096 CESAC29497
3063	15/10/2025	ANDADOR 3 NO. 7	SE SONDEARON 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0309253588764 CESAC26070
3064	15/10/2025	ANDADOR 2 DE SUR 20 NO. 136	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1908253548240 CESAC24265
3065	15/10/2025	CUAUHTEMOC	SE LIMPIARON 28 COLADERAS PLUVIALES Y SE SUPERVISARON 7 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE LA ATARJEAL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3066	15/10/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES	SE LIMPIARON 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3067	15/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3068	15/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3069	15/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 9 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3070	15/10/2025	CERRADA SANTIAGO	SE LIMPIARON 10 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3071	15/10/2025	RECREO NO. 1544	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE ES EL ABROCHE DEL POZO DE VISITA DIRIGIR SU PETICIÓN AL AREA DE OBRAS. (ORDEN 2844)	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1608253542241 CESAC24193
3072	15/10/2025	SANTIAGO NO. 58	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE ES EL ABROCHE DEL POZO DE VISITA DIRIGIR SU	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1608253542418 CESAC28118

			PETICIÓN AL AREA DE OBRAS.		
3073	15/10/2025	PLAYA CORTES NO. 525	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE ES FRACTURA DE SU ALBAÑAL.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0109253578927 CESAC25645
3074	15/10/2025	PLAYA CARABALI NO. 52	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE ES FRACTURA DE SU ALBAÑAL.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1809253627773 CESAC27347
3075	15/10/2025	APATLACO MZ. 23 LT. 9	VIA PRIMARIA, RECTIFICAR DIRECCIÓN. 30 OCT. NO CONTESTARON EL TELEFONO.		SUAC08092535599553 CESAC26394 SUAC0809253599599 CESAC26397
3076	15/10/2025	PLAYA ENCANTADA NO. 150	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE EL BROCAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y ES LA BANQUETA LA QUE SE ENCUENTRA ROTA.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1508253538975 CESAC24033
3077	15/10/2025	ORIENTE 100-A	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO EN BUENAS CONDICIONES EL BROCAL DE POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC1808253544015 CESAC24268
3078	16/10/2025	APATLACO NO. 3030	SE ACUDIO AL DOMICILIO Y YA SE HABIA REALIZADO EL SERVICIO.		SUAC1009253605985 CESAC26668
3079	16/10/2025	CANELA NO. 324	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DEL BROCAL ENCONTRANDO QUE ES LA BANQUETA.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2508213553905 CESAC24711
3080	16/10/2025	CENTENO NO. 429	SE LIMPIO ALBAÑAL 15 ML. DE VARILLAS QUEDANDO AL CORRIENTE, ATARJEJA TRABAJA AL 30%	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0509253595775 CESAC26258

3081	16/10/2025	AMUZGO NO. 16	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3082	16/10/2025	CALLEJON ENRIQUE ARANGO	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2208253557877 CESAC24863
3083	16/10/2025	LOS REYES	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDO FRACTURA EN UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2608253566479 CESAC25033
3084	16/10/2025	LOS REYES NO. 132	SE SONDEARON 100 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1208253528001
3085	16/10/2025	CALLE 34 NO. 5	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3086	16/10/2025	CALLE 34 NO. 17	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3087	16/10/2025	ERNESTO P. URUCHURTU	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISTA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3088	16/10/2025	ERNESTO P. URUCHURTU	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL 9 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3089	16/10/2025	CALLE 6	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3090	16/10/2025	CALLE 2	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3091	16/10/2025	CALLE 2	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3092	16/10/2025	CALLE 10	SE LIMPIARON 9 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3093	16/10/2025	CALLE 8	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3094	16/10/2025	CANAL DE RIO CHURUBUSCO	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3095	16/10/2025	ERNESTO P. URUCHURTU	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3096	16/10/2025	CALLE 4	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3097	16/10/2025	CALLE 34	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0210253667443 CESAC28665 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3098	16/10/2025	CALLE 34 MZ. 31 LT. 15	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3099	16/10/2025	NORTE NO. 43	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN NO ES NECESARIO COLADERA DE CEMENTO, SE REALIZARA CAMBIO CON PROGRAMA ANUAL DE ACCESORIOS.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0408253504625 CESAC22414
3100	16/10/2025	CANELA NO. 8	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN NO ES NECESARIO COLADERA DE CEMENTO, SE REALIZARA CAMBIO CON PROGRAMA ANUAL DE ACCESORIOS.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1708253542546 CESAC24186
3101	16/10/2025	PRIVADA FERNANDEZ GUERRA	SE CHECARON 4 POZOS DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL, LO QUE REQUIEREN ES QUE SE DESTAPE 1 POZO QUE FUE SELLADO CON CEMENTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2008253550165 CESAC24468
3102	16/10/2025	PRIVADA ALBERTO GALAN NO. 11	NO SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO POR OBRAS EN CALLE 6 Y 5.		SUAC0809253601870 CESAC26593
3103	16/10/2025	NORTE NO. 14	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1908253546478 CESAC25370
3104	16/10/2025	PRIVADA EMILIANO ZAPATA NO. 251	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2508193547683 CESAC24499
3105	17/10/2025	ANDADOR ALCATRAZ MZ. 6 LT. 64	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEY Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISTA.	DESAZOLVE DE ATARJEY CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2709253654248 CESAC28408

3106	17/10/2025	SUR 28-A NO. 140	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEY Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEY CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1010253685600 CESAC29618 SUAC0410253671588 CESAC28953
3107	17/10/2025	SUR 4-A NO. 27	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0810253680356 CESAC29381
3108	17/10/2025	RETORNO 13 DE IGNACIO ZARAGOZA NO. 10	SE LIMPIO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2208253558371 CESAC24826
3109	17/10/2025	ORIENTE 259 NO. 60	SE CHECO DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0710253675765 CESAC29197
3110	17/10/2025	ANASTACIO BUSTAMANT E NO. 24	SE CHECO ATARJEY ESTANDOLA AL CORRIENTE, LA USUARIA REQUIERE ADOQUIN.	SUPERVISIÓN DE ATARJEY	SUAC2509273654265
3111	17/10/2025	SAN FRANCISCO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC250808519004 CESAC23295
3112	17/10/2025	ZAPOTLA NO. 122	SE CHECO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2309253643811
3113	17/10/2025	EMILIANO ZAPATA MZ. 6-A LT. 4	SE REQUIERE REPARACIÓN DE ATARJEY.	SUPERVISIÓN DE ATARJEY	SUAC2509233640657 SUAC2509193633183 CESAC27602
3114	17/10/2025	LA LUZ MARIA DE LA LUZ	SE REVISARON 5 POZOS DE VISITA Y SE LIMPIO 1 QUEDANDO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0509253594949 CESAC26252 SUAC0209253582329 CESAC25820
3115	17/10/2025	5A. CERRADA DE ORIENTE 245 NO. 43	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REVISARON 3 POZOS.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2509253647861 CESAC28020
3116	17/10/2025	ORIENTE 251 NO. 99	SE LIMPIO 1 POZO DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2508253564880 CESAC25093
3117	17/10/2025	TEZONTLE NO. 14	SE SONDEO 1 ALBAÑAL 12 ML. Y 1 COLADERA PLUVIAL 6 ML. ENCONTRANDO DETALLE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510113687607
3118	17/10/2025	AÑIL NO. 154	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU

			ENCONTRANDO DETALLE.		
3119	18/10/2025	SUR 119 NO. 2305	SE DESAZOLVO COLADERA PLUVIAL CON VARILLA PERO NO ALCANZA, SE REQUIERE VACTOR.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2908253575630 CESAC25659
3120	18/10/2025	PRIVADA INGENIERO MANUEL ECHARIZ NO. 10 Y 11	SE REVISARON 2 POZOS Y ATARJEA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2509023582321 CESAC25774 SUAC2409253646258 CESAC28096
3121	18/10/2025	ORIENTE 253-A	RECTIFICAR DIRECCIÓN.		SUAC1308253532508 CESAC23811
3122	18/10/2025	SUR 173 NO. 2108	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2209253638873 CESAC27608 SUAC1109253608901 CESAC26790
3123	18/10/2025	PRIVADA PATRICIA NO. 29	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2208253558667 CESAC24852
3124	19/10/2025	RIO CHURUBUSCO	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	VOLANTE 518
3125	20/10/2025	CENTENO NO. 444 Y 421	SE ENCONTRO POZO HUNDIDO Y FUGA DE AGUA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1009253605836 SUAC1009253605821
3126	20/10/2025	HORTALIZA NO. 78	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1909253634280
3127	20/10/2025	SUR 119 NO. 2241	SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0509253596052
3128	20/10/2025	SUR 119	SE SONDEO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0110253663492 SUAC0210253667058 CESAC28648
3129	20/10/2025	SUR 119 NO. 2241	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1808253625827
3130	20/10/2025	TLACOTAL M NO. 2414	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1108253523164 CESAC23322

3131	20/10/2025	AVENIDA 5 NO. 2205	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0310253669536 CESAC28772
3132	20/10/2025	MANUEL OTHON NO. 115	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO DETALLE A 1 M. DE LA BANQUETA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1410253693038 CESAC29780
3133	20/10/2025	JUAREZ NO. 71	LA PERSONA QUE SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO NO PERMITIO QUE SE HICIERA EL SERVICIO.		SUAC0809253600293
3134	20/10/2025	PLAYA CALETA NO. 295	SE REVISÓ 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOLO DESTRUIDO POR UN RAMAL DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUACSUAC2510053672442 CESAC28989
3135	20/10/2025	PLAYA HERMOSA NO. 600	NO SALIERON EN EL DOMICILIO PARA REVISAR EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.		SUAC1010253684029 CESAC29503
3136	20/10/2025	SAN FRANCISCO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3137	20/10/2025	ZAPOTLA	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3138	20/10/2025	CALLE 24	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3139	20/10/2025	PUENTE DE ADUANA MZ. 27 LT. 26	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEY Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO 6 ML.	DESAZOLVE DE ATARJEY CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3140	21/10/2025	SUR 137 NO. 2212	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL, DETALLE EN LA INTERSECCIÓN.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1308253531527 CESAC23632
3141	21/10/2025	3A. CERRADA DE CENTENO NO. 4	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509113609456
3142	21/10/2025	3A. CERRADA DE AVENA	SE LIMPIO 1 POZO Y 1 DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2209253638943
3143	21/10/2025	CICHLE NO. 162	SE LIMPIO 1 COLADERA Y 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510103684679

3144	21/10/2025	AZAFRAN NO. 22	EL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL SE ESTA ROMPIENDO Y NO SE PUSO DESAZOLVAR, EL USUARIO METERA FOLIO PARA SU CAMBIO.		SUAC2509113611232
3145	21/10/2025	4A. CERRADA DE AZAFRAN NO. 214	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509113609393
3146	21/10/2025	ORIENTE 110 NO. 2856	SE SONDO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1408253534385 CESAC23873
3147	21/10/2025	ANDADOR PUENTE MONZON MZ. 45 LT. 20	SOLICITAN MALACATES YA QUE ESTA LLENO SOBRE SUR 177.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1310253689503 CESAC29648
3148	21/10/2025	SUR 169 NO. 2107	SE CHECO COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE y 30 OCT SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1709253621128 CESAC27181
3149	21/10/2025	SUR 147 NO. 2211	SE CHECO EL ALBAÑAL ENCONTRANDO DETALLE EN LA ATARJE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC170925362248 CESAC27062
3150	21/10/2025	SUR 139 NO. 1618	SE CHECO DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1909253631537 CESAC27381
3151	21/10/2025	SUR 171 NO. 2317	SE SONDEO 1 COLADERA 6 ML. BAJANDO 30% DEL AGUA Y SE REVISARON 3 COLADERAS Y 3 POZOS ENCONTRANDOSE TODO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0810253679038 CESAC29229 SUAC1410253693061 CESAC29781 SUAV1710253704633 CESAC30279
3152	21/10/2025	SUR 127 NO. 2406	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2708253569096 CESAC25189
3153	21/10/2025	CALLE 18	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3154	21/10/2025	ORIENTE 217	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3155	21/10/2025	ORIENTE 217	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3156	21/10/2025	SUR 20	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3157	21/10/2025	CALLE 24 MZ. 4 LT. 24	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDO FRANTURA EN UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3158	21/10/2025	CALLE 24	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2309253642081 CESAC27717 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3159	21/10/2025	ORIENTE 106	LO QUE SE REQUIERE ES BACHEO, SE REPARO CON ATERIORIDAD 3 ML.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1708253542799 CESAC24172 SUAC2508153539938 CESAC24060
3160	21/10/2025	CALLE 18	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3161	21/10/2025	ORIENTE 217	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3162	21/10/2025	CALLE 22	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3163	21/10/2025	TIZOC	SE LIMPIARON 30 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3164	21/10/2025	JESUS URUETA	SE LIMPIARON 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3165	21/10/2025	JUANA DE ARCO	SE LIMPIARON 6 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3166	21/10/2025	TIZOC	SE REVISARON 13 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3167	21/10/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3168	21/10/2025	CERRADA DE TIZOC	SE LIMPIARON 7 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3169	21/10/2025	CERRADA ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3170	21/10/2025	MANUEL OTHON	SE LIMPOARON 10 COLADERAS Y SE REVISARON 6 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3171	21/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 6 COLADERAS Y SE REVISARON 3 POZOS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3172	21/10/2025	TOMAS VAZQUEZ	SE LIMPIARON 34 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3173	21/10/2025	RAMON Y CAJAL	SE LIMPIARON 4 COLADERAS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3174	21/10/2025	JESUS URUETA	SE LIMPIARON 4 COLADERAS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3175	21/10/2025	JUANA DE ARCO	SE LIMPIARON 4 COLADERAS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3176	21/10/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES	SE LIMPIARON 8 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3177	22/10/2025	AÑIL	DRENAJE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1309253617453 CESAC27162 SUAC2908253575782 CESA25580 SUAC1710253704746 CESAC30286
3178	22/10/2025	CALLE 5	DRENAJE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1609253620682 CESAC27156
3179	22/10/2025	NORTE	DRENAJE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1709253623988 CESAC27419
3180	22/10/2025	ORIENTE 249	DRENAJE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1809253626111 CESAC27331
3181	22/10/2025	PLAYA ROQUETA NO. 389	SE REVISARON POZOS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, SOLO SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1909253634105 CESAC27624

3182	22/10/2025	EMILIANO ZAPATA	SE SONDEARON 180 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y 3 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3183	22/10/2025	SUR 105-A MZ. 3 LT. 49	NO ABRIERO EN EL DOMICILIO NI CONTESTARON LLAMADA.		SUAC2508183544854 CESAC26350
3184	22/10/2025	SUR 107-A MZ. 5 LT. 56	SE SONDEARON 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0810253679983 CESAC29287
3185	22/10/2025	SUR 115-A NO. 2226 Y NO. 2249	SE SONDEARON 5 ML. DE ALBAÑAL ENCONTRANDO FRACTURA, EN LOS 2 DOMICILIOS.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1709253621408 CESAC26984 SUAC2209253638036
3186	22/10/2025	SUR 165 NO. 2437	SE ACUDIO POR SEGUNDA OCASIÓN AL DOMICILIO, SI PODEROS ABRIR, SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE 1 COLADERA PLUVIAL, NO CONTESTAN EL EL TELEFONO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0408253504199 CESAC22186
3187	22/10/2025	SUR 181 NO. 2418	SE REQUIERE QUE BAJE EL AGUA DESDE AV. TE Y ES VIA PRIMARIA, TRABAJO CORRESPONDIENTE A SEGUIAGUA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2509153618618 CESAC27039 SUAC2209253637738 CESAC27562 SUAC2109253636087 CESAC27660
3188	22/10/2025	SUR 105-A MZ.3 LT. 39	SE SONDEARON 3 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1009253605594 CESAC26646
3189	22/10/2025	SUR 115 MZ. 35 LT. 20	SE SONDEARON 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1109253610103 CESAC26830

3190	22/10/2025	SUR 125 NO. 2211	SE SONDEO ATARJEJA ENCONTRANDO FRACTURA, SOCAVON PASA POR CAJA DE VALVULAS DE SEGIAGUA. (FOLIO REAPERTURADO OT. 3035)	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2508133530307 CESAC30154 SUAC2510073678339 CESAC29270 SUAC2409253645489 CESAC27914 SUAC2509253647509 CESAC28181 SUAC2209253637999 CESAC27572 SUAC2510163698830 CESAC30172
3191	22/10/2025	BREA	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE REQUIERE CAMBIO DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510143694804 CESAC29970
3192	22/10/2025	GOMA	SE LIMPIARON 2 REJILLAS DE PISO Y 2 COLADERAS PLUVILES.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC0809253600801 CESAC26455 SUAC1710253704835 CESAC30292
3193	22/10/2025	ORIENTE 229 NO. 75	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 6 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3194	22/10/2025	SUR 159 NO. 2313	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIAIRO 15 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1407253453939 CESAC19793
3195	22/10/2025	SUR 173 NO. 2441	SE SONDEO ALBAÑAL 9 ML. ENCONTRANDO DETALLE BAJO EL AGUA AL 80%.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1709253622587 CESAC27090
3196	22/10/2025	SUR 129 NO. 2210	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICLIARIO 6 ML. ENCONTRANDO DETALLE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1709253622102 CESAC27052
3197	22/10/2025	SUR 155	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1709253622631 CESAC27092 SUAC2509253650814 CESAC28147
3198	22/10/2025	SUR 133 NO. 2422	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0710253677322 CESAC29161
3199	22/10/2025	SUR 137 NO. 2204 INT. 3	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510013664413 CESAC28828

3200	22/10/2025	AVENA NO. 484	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1908253548565 CESAC24363 SUAC1208253527929 CESAC23466
3201	22/10/2025	RECREO NO. 131	SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0610253673162 CESAC28968 SUAC2510023668131 CESAC29036
3202	23/10/2025	SUR 109-A NO. 2306	SE SONDEO 5 ML. DE ALBAÑAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1710253703645 CESAC30187
3203	23/10/2025	SUR 115-A NO. 2253	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2210253726230 CESAC30681
3204	23/10/2025	SUR 111-A NO. 2260 MZ. 8 LT. 16	SE SONDEARON 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2608253566053 CESAC25021
3205	23/10/2025	SUR 115 MZ. 35 LT. 21	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0109253581104 CESAC25778
3206	23/10/2025	ORIENTE 114-B NO. 8 INT. 2	SE DESAZOLVO LA ATARJEJA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2509033585779 CESAC25877
3207	23/10/2025	SANTOS DEGOLLADO MZ. 36 LT. 20	SE SONDEO ATARJEJA 50 ML. TRABAJANDO LENTAMENTE.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1110253686710 CESAC29605 SUAC0810253679520 CESAC29397 SUAC1010253685999 CESAC29613 SUAC1410253695128 CESAC29918
3208	23/10/2025	MARTIN CARRERA	SE LIMPIARON Y SONDEARON 2 REJILLAS DE PISO, 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1010253684185 CESAC29508 SUAC0910253682608 CESAC29462 SUAC0910253683505 CESAC29527
3209	23/10/2025	LOS REYES NO. 114-C	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REVISO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1310253690749 CESAC29725
3210	23/10/2025	ANDADOR ORIENTE 114-B NO. 3	SE SUPERVISO ALBAÑAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE. (FOLIO	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2506303414682 CESAC24373 CESAC24353

			REAPERTURADO CON ORDEN 2486).		
3211	23/10/2025	PLAYA CUYUTLAN NO. 334	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1208253527279 CESAC26345
3212	23/10/2025	SAN MIGUEL NO. 23	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2509253647473 CESAC28223
3213	23/10/2025	SUR 24	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1709253622137 CESAC27055
3214	23/10/2025	SUR 133 NO. 1805	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1109253613416 CESAC26963
3215	23/10/2025	SUR 125	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2808253571224 CESAC25321
3216	23/10/2025	AGUA CALIENTE NO. 56	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2307253477247 CESAC26050
3217	23/10/2025	SUR 177 MZ. 28	SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	AIZT/DGSU/SSH/170/2025
3218	23/10/2025	ORIENTE 110 MZ. 13 LT. 25	SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2309253641921 CESAC27712
3219	23/10/2025	SUR 4	SE REALIZO EL CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3220	23/10/2025	PRIVADA ZAPOTLA	SE SONDEO ATARJEA ENCONTRANDOSE ROTA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	VOLANTE 498
3221	23/10/2025	UNIDAD PICOS 2-A MZ. 5 EDIF. 2 Y 3	SE CHECO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/080/2025
3222	23/10/2025	2A. CERRADA DE CHIMALPOP OCA	SE CHECO LA DESCARGA DOMICILIARIA Y 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/076/2025 SUAC2309253643791 CESAC28133 SUAC2409253646396 CESAC28172

3223	23/10/2025	CERRADA DE ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3224	23/10/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES	SE LIMPIARON 26 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3225	23/10/2025	ANDRES MOLINA ENRIQUEZ	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3226	24/10/2025	ARENAL NO. 1	SE REHABITO 1 REGISTRO, FALTO OTRO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	VOLANTE
3227	24/10/2025	ALVARO OBREGON NO. 306	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0610253673496 CESAC28998 SUAC2509213636939 CESAC27757
3228	24/10/2025	2A. CERRADA DE 16 DE SEPTIEMBRE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1410253695056 CESAC29909
3229	24/10/2025	AVENA NO. 120	SE SONDEO ALBAÑAL 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3230	24/10/2025	PLAYA HORNOS NO. 375	SE REPARO 1 ML. DE ALBAÑAL QUEDANDO AL CORRIENTE.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3231	25/10/2025	PLAYA OLA VERDE NO. 320	PERSONAL PASO AL COMICILIO A LA 1:00 PM NADIE ABRIO.		SUAC1408253535493 CESAC23912
3232	25/10/2025	JULIO GARCIA	SE LIMPIARON 4 COLADERAS Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGGySC/424/2025
3233	25/10/2025	SANTA ANITA NO. 140 Y 136	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	
3234	25/10/2025	ALFREDO CAHVERO MZ. 4 LT. 7	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 60 ML. DE ATARJE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	DSCy0292/2025
3235	25/10/2025	ANDADOR 2 DE CANELA NO. 29	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1310253690543

3236	25/10/2025	SUR 107 NO. 2279	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0508253510003
3237	25/10/2025	2A. CERRADA DE CHICLE NO. 4	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0409253589899
3238	25/10/2025	2A. PRIVADA DE CHICLE NO. 21	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1408253535146
3239	25/10/2025	SUR 107-A MZ. 24 LT. 21	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2210253716273
3240	25/10/2025	SUR 101 NO. 12	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2310253718237
3241	25/10/2025	SUR 113-A NO. 2264	SE SUPERVISÓ POZO DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0409253589340 CESAC26071
3242	25/10/2025	SUR 115 NO. 2193	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2008253552182
3243	26/10/2025	3A. CERRADA DE AVENA NO. 19	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2209253638918
3244	26/10/2025	SUR 113-A NO. 1566	RECTIFICAR DIRECCIÓN.		SUAC0210253667792
3245	26/10/2025	CENTENO NO. 953	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2909253658687
3246	26/10/2025	CAFETAL NO. 812	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC3009253660301
3247	26/10/2025	HORTALIZA NO. 37	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2708253568539
3248	26/10/2025	CAFETAL NO. 571	SE REVISÓ SU PRIMER REGISTRO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2708253568462

3249	26/10/2025	PUEBLA NO. 154	SE LIMPIO Y COLADERA PLUVIAL Y SE REQUIERE BACHEO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0110253663775 CESAC28497 SUAC2909253659268 CESAC28553
3250	26/10/2025	PRIVADA CATALINA DEL VALLE NO. 78	LO QUE SE REQUIERE ES BACHEO, YA SE CAMBIO EL DRENAJE ANTERIORMENTE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0910253683031 CESAC29485
3251	26/10/2025	PRIVADA CATALINA DEL VALLE NO. 4	LO QUE SE REQUIERE ES BACHEO, YA SE CAMBIO EL DRENAJE ANTERIORMENTE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0810253680121 CESAC29307
3252	26/10/2025	CENTRAL NO. 53	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0810253680131 CESAC29358
3253	26/10/2025	JOSE A. TORRES	SE DRAGARON 60 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 5 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3254	26/10/2025	ORIENTE 100-A NO. 2057-A	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE LO SE REQUIERE ES UN ABROCHE DE POZO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0310253668443 CESAC28892
3255	26/10/2025	PLAYA ROQUETA	FUGA DE AGUA ATENDIDA POR SEGIAGUA.		SUAC0610253674977 CESAC29094
3256	26/10/2025	COLICA	SE REPARO COLECTOR POR PARTE DE SEGIAGUA, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1409253618388 CESAC27149
3257	26/10/2025	ORIENTE 253 NO. 291	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0410253671416 CESAC29026
3258	26/10/2025	PLAYA TENACATITA	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2509223638645 CESAC27661
3259	26/10/2025	CORUÑA NO. 255 INT. 101	EL REGISTRO YA FUE COLOCADO.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1208253529743 CESAC23776
3260	26/10/2025	LAUREL NO. 32	SE ATENDIO FUGA DE AGUA, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1809253629935 CESAC27461
3261	26/10/2025	PLAYA MIRAMAR NO. 352	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0409253589023 CESAC26155

3262	26/10/2025	CALLE 32	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2509253650822 CESAC28326
3263	26/10/2025	AZAFRAN NO. 490	SE ATENDIO FUGA DE AGUA, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0709253598636 CESAC26509
3264	26/10/2025	SABINOS NO. 4	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1109253612159 CESAC26959
3265	26/10/2025	SUR 113	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2510023666800 CESAC29037
3266	26/10/2025	SUR 113-A NO. 2264	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1809253627180 CESAC27299
3267	26/10/2025	SUR 107-A MZ. 1 LT. 25	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1109253608292 CESAC26760
3268	26/10/2025	SUR 111-A	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0610253674129 CESAC29198
3269	27/10/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 99-A	SE ENCUENTRA TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0809253599286
3270	27/10/2025	CALLE 4 NO. 70	SOLICITAN VACTOR.		SUAC2510113686386
3271	27/10/2025	MARIANO YAÑEZ	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2510133692105 CESAC30043
3272	27/10/2025	JUAN DE DIOS NO. 27	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2510133692161 CESAC29824
3273	27/10/2025	SUR 177	SE SONDEO ATARJEA 30 ML.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1108253523600
3274	27/10/2025	ORIENTE 217 NO. 194	SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1710253703674
3275	27/10/2025	ORIENTE 249 NO. 74	SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1610253699423 CESAC30078
3276	27/10/2025	FRANCISCO ZARCO NO. 18	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0409253589347 CESAC26126
3277	27/10/2025	SUR 105-A MZ. 5 LT. 9	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2509293657085 CESAC28689
3278	27/10/2025	RAYMUNDO MONTOYA	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUR1710253704519 CESAC30272

3279	27/10/2025	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA NO. 29	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0409253589443 CESAC29621
3280	27/10/2025	ORIENTE 110	SE REPARO FUGA DE AGUA CON ANTERIORIDAD, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1010253684647 CESAC29579 SUAC2110253711851 CESAC30551
3281	27/10/2025	FERROCARRIL DE RIO FRIO NO. 304	SE ACUDIO AL LUGAR Y LO QUE SE REQUIERE ES EL BACHEO, PEDIR LA ATENCION AL AREA DE GOBIERNO CENTRAL.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0210253667509 CESAC28887
3282	27/10/2025	PLAYA ROQUETA	SE REPARO FUGA DE AGUA POR PARTE DE SEGUIAGUA, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1210253688210 CESAC29728
3283	27/10/2025	CENTENO NO. 951	SE ACUDIO AL LUGAR Y LO QUE SE SOLICITA ES EL BACHEO, SE RECOMIENDA SUBIR FOLIO AL AREA DE OBRAS.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510063675662 CESAC29178
3284	27/10/2025	SUR 111	SE ACUDIO AL LUGAR Y LO QUE SE SOLICITA ES EL BACHEO, GIRAR AL AREA OBRAS.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1410253694250 CESAC29889
3285	27/10/2025	PLAYA ROQUETA	SE REPARO FUGA DE AGUA POR PARTE DE SEGUIAGUA, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1310253691468 CESAC29790
3286	27/10/2025	ERNESTO P. URUCHURTU	SE REQUIERE BACHEO, ES VIA PRIMARIA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2808253573758 CESAC29217
3287	27/10/2025	SUR 177 NO. 2102	SE HIZO EL TRABAJO DE FORMA PARTICULAR.		SUAC1407253453517 CESAC19773
3288	27/10/2025	SUR 155 NO. 1421	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1009253605863 CESAC26663
3289	27/10/2025	EMILIANO ZAPATA	SE DRAGARON 90 ML. DE ATARJEJA, SE LIMPIO 4 POZOS DE VISITA Y SE CAMBIO TAPA DE REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON MALACATES	DGSU
3290	27/10/2025	SUR 133 NO. 2108	LA PERSONA INTERESADA PAGO POR		SUAC1710253703616 CESAC30186

			EL SERVICIO A UN PARTICULAR.		
3291	27/10/2025	JOSE ANTONIO TORRES NO. 765	SE LIMPIO 12 ML. DE LA DESCARGA DEL DOMICILIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2310253719302 CESAC30772
3292	27/10/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 105	SE LIMPIO POZO DE VISITA, EL USUARIO SOLICITA RENIVELACION DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2509303660265 CESAC28557
3293	27/10/2025	SUR 147	SE SONDEO 120 ML. DE ATARJEA BAJANDO LENTAMENTE, SE LIMPIO POZO DE VISTA Y COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1710253704367 CESAC30252
3294	27/10/2025	SUR 139 NO. 1618	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1909253631399 CESAC27377
3295	27/10/2025	SUR 153 NO. 1417	SE LIMPIO DESCARGA DOMICILIARIA, PERO SE ENCUENTRA ROTA EN LA INSECCION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2010253709253 CESAC30427
3296	27/10/2025	SUR 157 NO. 1402	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2509243644440 CESAC28081
3297	27/10/2025	SUR 119 NO. 2519	RECTIFICAR DIRECCIÓN Y TELEFONO.		SUAC2410253723579
3298	27/10/2025	TOLIMECA NO. 43	RECTIFICAR DIRECCIÓN Y TELEFONO.		SUAC2509253647936
3299	28/10/2025	CENTENO NO. 624	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL, SE NECESITA CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1009253606103 CESAC26714
3300	28/10/2025	ZAPOTLA NO. 94	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDOLAS ROTAS.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0309253587104 CESAC25941
3301	28/10/2025	CALLE 1 NO. 39 EDIF. 5	SE SONDEARON 9 ML. DE LA DESCARGA DEL EDIFICIO, SOLICITAN SACAR AGUA DE CELDAS DE CIMENTACIÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510203710595 CESAC30496
3302	28/10/2025	AZAFRAN NO. 380	SE LIMPIARON 3 REGISTROS Y SE SONDEARON 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1108253524623

3303	28/10/2025	ANDADOR 3 LT. 39	YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO.		SUAC1108253523791
3304	28/10/2025	JUANA DE ARCO NO. 202 INT. 8	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1110253686672 CESAC29606
3305	28/10/2025	MANUEL OTHON NO. 156	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509253649311 CESAC28085
3306	28/10/2025	SABINOS NO. 100	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0310253669700 CESAC29096
3307	28/10/2025	CALLEJON JUAREZ	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1410253695282 CESAC29922
3308	28/10/2025	ASUNCIÓN NO. 17	SE DESAZOLVO LA REJILLA DE PISO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1109253609232 CESAC26804
3309	28/10/2025	5A. CERRADA DE CAFETAL NO. 11	SE CHECARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1008253521994 CESAC23547 SUAC3107253497195 CESAC21960 SUAC1008253521994 CESAC31559
3310	28/10/2025	CANAL DE OTHENCO	SE SONDEARON 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1510253697764 CESAC30063
3311	28/10/2025	PLAYA TENACATITA NO. 40 Y 63	SE RECOGIO ESCOMBRO.		SUAC2010253709839 CESAC30451 SUAC1709253621852 CESAC27027
3312	28/10/2025	JUANA DE ARCO	RECTIFICAR DIRECCIÓN Y TELEFONO.		SUAC2609253653038 CESAC28291
3313	28/10/2025	SANTIAGO	RECTIFICAR DIRECCIÓN Y TELEFONO.		SUAC1110253686956 CESAC29602
3314	28/10/2025	PLAYA ICACOS MZ. 10 LT. 40	SE REVISÓ 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0310253668771 CESAC29039
3315	28/10/2025	CANELA NO. 5	EL BACHE YA FUE REPARADO POR GOBIERNO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0909253604189 CESAC26740

3316	28/10/2025	SUR 147 NO. 2217	YA SE REALIZO EL BACHEO, SE RECOMIENDA METER PETICIÓN DE DESAZOLVE.		SUAC2003253168225 CESAC29316
3317	28/10/2025	5A. CERRADA DE ORIENTE 245 NO. 12	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2710253728676 CESAC31195 SUAC2509253647861 CESAC28020 SUAC2909253658255 CESAC28249 SUAC2710253728607 CESAC31192
3318	28/10/2025	RECREO NO. 2220	EL BACHE YA FUE REPARADO CON ANTERIORIDAD.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0310253669184 CESAC29092
3319	28/10/2025	SUR 147 NO. 2312	YA SE REALIZO EL BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2409253645553 CESAC27893
3320	28/10/2025	TEMORI NO. 8	SE REALIZO EL BACHEO SOBRE CANAL DE RIO CHURUBUSCO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2809253655517 CESAC28398
3321	28/10/2025	FRANCISCO ZARCO NO. 30	EL PROBLEMA ES EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2410253723395 CESAC30958
3322	29/10/2025	SUR 159 NO. 1402	SE LIMPIARON 10 COLADERAS PLUVIALES Y EN 3 NO BAJARON EL AGUA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1309253617047 CESAC27013
3323	29/10/2025	SUR 163	SE SUPERVISO ATARJEA Y POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC1710253704666 CESAC30281
3324	29/10/2025	SUR 179 NO. 2417	SE ENCONTRO ATARJEA ROTA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC140253693521 CESAC29800 SUAC2409253644158 CESAC27799 SUAC2510233722043 CESAC30966
3325	29/10/2025	CERRADA PLAYA ERENDIRA	SE SONDEO ATARJEA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0610253673257 CESAC28975

3326	29/10/2025	PLAYA ERENDIRA	SE SONDEO ATARJEJA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0610253673238 CESAC28974
3327	29/10/2025	PLAYA ERIZO NO. 134	SE LIMPIO ATARJEJA 40 ML., 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2509213636701 CESAC27969
3328	29/10/2025	PLAYA ERIZO	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2909253658556 CESAC28256
3329	29/10/2025	SIMON DE LA GARZA Y MELO MZ. 40 LT. 44	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2509253647585 CESAC28095
3330	29/10/2025	SIMON DE LA GARZA Y MELO NO. 19	SE SONDEO ALBAÑAL ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510143695094 CESAC29938
3331	29/10/2025	HORTALIZA NO. 6	SE REVISO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2708253568754 CESAC24141
3332	29/10/2025	PROSPERIDA D NO. 196	SE SONDEO 5 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO SIN PASAR VARILLA YA QUE HAY OTRO REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC5544729123 CESAC30255
3333	29/10/2025	SUR 143 NO. 2006	SE LIMPIO LA DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3334	30/10/2025	CERRADA GENERAL JULIO GARCIA NO. 78	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EN LA INSERION, SE SOLICITA BARCTOR PARA ABSORBER EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1310253690562 CESAC29711
3335	30/10/2025	PASCUAL OROZCO NO. 37	RECTIFICAR DIRECCION.		SUAC2909253658413 CESAC28261
3336	30/10/2025	SUR 16 NO. 40	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2508153538786 CESAC24056
3337	30/10/2025	CALLE 30 NO. 26	SE ACUDIO AL PREDIO Y SE REVISO EL REGISTRO Y ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0509253594032 CESAC26213

3338	30/10/2025	ANDADOR PUENTE MONZON MZ. 45 LT. 20	SE SONDEO 20 ML DE ATARJEA, SE LIMPIO POZO VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2508273569481 CESAC29599 SUAC1310253689516 CESAC29650
3339	30/10/2025	SUR 149	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510013664569 CESAC28825
3340	30/10/2025	SUR 139 NO. 1910	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0810253678960 CESAC29258 SUAC1709253621572 CESAC27203
3341	30/10/2025	SUR 155 NO. 1801	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1610253700372 CESAC30109
3342	30/10/2025	ORIENTE 102 NO. 2401	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2710253728535 CESAC31191
3343	30/10/2025	CORUÑA NO. 285	SE SONDEO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1710253704409 CESAC30260
3344	30/10/2025	JOSE MARIA CORREA NO. 285	SE SONDEO 15 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510133690811 CESAC29769
3345	30/10/2025	ALBINO GARCIA NO. 268	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0910253681969 CESAC29419
3346	30/10/2025	TEQUEZQUIT E NO. 4	SE SONDEO 11 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO DETECTANDO RUPTURA EN LA INSERION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0910253682027
3347	30/10/2025	ANDADOR PICOS 2-A MZ. 4 LT. 8	SE SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, ENCONTRANDO ROTO EN LA INTERSECCION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2210253716285 CESAC30685
3348	30/10/2025	SUR 115 NO. 36	SE SONDEO 3 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2710253729270 CESAC31233
3349	30/10/2025	PASCUAL OROZCO NO. 63	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1009253606924 CESAC26729
3350	30/10/2025	CALLE 5 NO. 211	SIGUEN EN OBRE DEL CAMBIO DE DRENAJE Y UN TRAMO HACE DE 11 METROS DE ASFALTO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1410253695036 CESAC29923

3351	30/10/2025	ITURBIDE NO. 18	SE SONDEO 1 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA NO PASA LA VARILLA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2509223640021 CESAC27681
3352	31/10/2025	CUYUTLAN NO. 333, 334 Y 337	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2609253650958 CESAC28160
3353	31/10/2025	PLAYA ERIZO NO. 201	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1110253687107 CESAC29636
3354	31/10/2025	ORIENTE 102	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL, SE NECESITA CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1606253374913 CESAC22807
3355	31/10/2025	JUAREZ NO. 71	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE CHECO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1009253606616 CESAC26739
3356	31/10/2025	ZACATE	SE REPARO SOCAVON, SE CONECTO 2 METROS DE TUBO DE POLIETILENO DE 0.15.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3357	31/10/2025	PLAYA TECOLUTLA NO. 471	SE CAMBIO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3358	31/10/2025	SUR 75 "JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA ARABE UNIDA"	SE CAMBIO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3359	31/10/2025	AÑIL NO. 667	SE SONDEO 13 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, ENCONTRANDO RUPTURA EN LA INTERSECCION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2010253710206 CESAC30473
3360	31/10/2025	CAFETAL NO. 778	SE SONDEO 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2810253731080
3361	31/10/2025	SUR 139 NO. 1916	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2710253728514 CESAC31190
3362	31/10/2025	NAVANCO NO. 55 Y 77	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y SE CHECO ATARJEA	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2909253658295 CESAC28240

			ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.		
3363	31/10/2025	CALLE 18 MZ. 21 LT.4	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1807253467536 CESAC20430
3364	31/10/2025	SAN ISIDRO NO. 21	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2609253651282 CESAC28193
3365	01/11/2025	ANDADOR 9	SE METIO 1 ML. DE VARILLA EN ATARJEA SIN PASAR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2309253642204 CESAC28021
3366	01/11/2025	ZAPOTLA NO. 46	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2309253643805 CESAC28048
3367	01/11/2025	GENERAL JULIO GARCIA NO. 81	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509033586749 CESAC26033
3368	01/11/2025	CALLEJON VICENTE GUERRERO NO. 32-B	NO SE PUDO REALIZAR EL TRABAJO YA QUE SE ENCONTRO CAMIONETA ESTACIONADA.		SUAC1009253605365 CESAC26690
3369	01/11/2025	1A. CERRADA DE SAN FRANCISCO NO. 26	SE ENCONTRO ROTO EL TUBO DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509303659816 CESAC28658
3370	01/11/2025	SAN FRANCISCO	SE LIMPOARON 3 REGISTROS.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2509253649634 CESAC28198
3371	01/11/2025	MARCOS CARRILLO	NO SE PUDO SE REQUIERE VACTOR EN NO. 309 Y SE ENCONTRO AL CORRIENTE EL SIGUIENTE POZO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0109253579354 CESAC25545
3372	02/11/2025	PLAYA ICACOS NO. 103	SE SONDEARON 2 COLADERAS PLUVIALES. SIN BAJAR EL AGUA, SE REQUIERE VACTOR.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510033668811 CESAC28906
3373	02/11/2025	CALLE 16 NO. 20	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510183706646 CESAC30385
3374	02/11/2025	CALLE 2 MZ. 29 LT.10	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1410253693242 CESAC29795

3375	02/11/2025	SANTIAGO	SE REALIZO UN CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0610253675292 CESAC29113 SUAC2510063675372 CESAC29181 SUAC0110253665674 CESAC28886
3376	02/11/2025	SUR 20-A NO. 42	SE REQUIERE BACHEO YA QUE HUBO UNA REPARACIÓN CON ANTERIORIDAD.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2010253710509 CESAC30489 SUAC2510233722380 CESAC30899
3377	02/11/2025	SUR 141 NO. 1705	SE REALIZO LA SUPEVISIÓN ENCONTRANDO QUE NO ES NECESARIO EL CAMBIO DE BROCAL.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2008253551416 CESAC24492
3378	02/11/2025	60. RETORNO DE SYR 20 NO. 47	SE REQUIERE ABROCHE DE POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2309253642661 CESAC27786
3379	03/11/2025	CENTENO NO. 858	SE DESAZOLVARON 2 POZOS DE VISITA CON 6 ML. DE VARILLA Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2110253714660 CESAC30649
3380	03/11/2025	SUR 107-A	SE DRAGARON 270 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 19 POZOS DE VISITA Y 7 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3381	03/11/2025	ORIENTE 112 NO. 2201	SE LIMPIO 9 ML. DE 1 COLADERA PLUVIAL Y SE LE COLOCO TAPA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2210253716139 CESAC30762 SUAC2510073678327 CESAC29285
3382	03/11/2025	ORIENTE 114 NO. 2406	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE 3 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOSE DAÑADAS Y ENRAIZADAS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2710253728640 CESAC31208
3383	03/11/2025	PLAZA BENITO JUAREZ	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO 5 ML.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2510233718765 CESAC30830
3384	03/11/2025	SUR 111-B NO. 2422	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1809253624716 CESAC27227
3385	03/11/2025	SUR 145 NO. 2006	NO ABRIERON EN EL DOMICILIO.		SUAC3110253739726 CESAC31588

3386	03/11/2025	SUR 131 NO. 1712	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL 3 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2310253722013 CESAC30957
3387	03/11/2025	SUR 133 NO. 2422	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO 4 ML. DETECTANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2210253716121 CESAC30761 SUAC2410253724105 CESAC30969
3388	03/11/2025	ANDADOR PUENTE DE LEÑA	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y SE LIMPIARON 4 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2210253715492 CESAC30648
3389	03/11/2025	PUENTE SANTAANITA	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2310253718123 CESAC30826
3390	03/11/2025	SEBASTIAN LERDO DE TEJADA NO. 162	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2310253722203 CESAC30896
3391	03/11/2025	SIMON DE LA GARZA Y MELO NO. 12	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2110253713382 CESAC30606
3392	03/11/2025	RAYMUNDO MONTOYA	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA Y 2 COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2710253729245 CESAC31223
3393	04/11/2025	SUR 109 NO. 2204	SE SONDEARON 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC3110253739745 CESAC31592
3394	04/11/2025	SUR 101 NO. 12	SE SONDEARON 4 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2310253718212 CESAC30740
3395	04/11/2025	CALLE 1 NO. 318	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO CEMENTO, ES NECESARIO CUADRILLA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1210253687660 CESAC29629 SUAC1110253687630 CESAC29630
3396	04/11/2025	SUR 139 NO. 1618	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC3110253739741 CESAC31492
3397	04/11/2025	ANDADOR 2 MZ. 4 MZ. 8	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2210253716327 CESAC30688
3398	04/11/2025	CANAL DE OTHENCO NO. 13	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL Y ESTA ROTO EL TUBO DE INTERSECCION.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1510253697763 CESAC30046

3399	04/11/2025	SANTIAGO	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.		SUAC0209253582623 CESAC25810
3400	04/11/2025	EMILIO CARRANZA NO. 63	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2910253733353 CESAC31339
3401	04/11/2025	SANTIAGO NO. 153	SE SONDEO 3 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2507173462108 CESAC20338
3402	04/11/2025	SANTIAGO NO. 151	SE LIMPIO 3 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2507173462128 CESAC20336
3403	04/11/2025	PLAYA MIRAMAR NO. 585	SE LIMPIO POZO DE VISITA Y SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2510253725527 CESAC31049 SUAC2510253725384 CESAC31070
3404	04/11/2025	PLAYA ICACOS NO. 291	SE DRAGARON 60 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 40 ML. MAS SOBRE LA UNIDAD, SE LIMPIO 3 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES	SUAC2316253721469
3405	04/11/2025	PRIVADA MEDINA	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0810253680944 CESAC29428
3406	04/11/2025	PRIVADA BENITEZ	SE ACUDIO A LA UBICACIÓN Y NO SE ENCONTRO A LA PERSONA INTERESADA, SE REVISO 2 POZOS DE VISTA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0410253671838 CESAC28959
3407	04/11/2025	CALLE C NO. 9	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2510273730462 CESAC31278
3408	05/11/2025	FRANCISCO I. MADERO	SE SONDEO 8 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510133689536 CESAC29735
3409	05/11/2025	JOSE MARIA MATA NO. 50	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA, 2 POZOS DE VISITA Y EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2510133692121 CESAC29856 SUAC2510133692147 CESAC29949 SUAC2510133692130 CESAC29935

3410	05/11/2025	TEZONTLE NO. 12	SE SONDEO 3 ML. DE COLADERA PERO ESTA ROTO EL TUBO, TAMBIEN ESTA ROTO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO DE LA PERSONA INTERESADA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2010253708821 CESAC30412
3411	05/11/2025	1A. CERRADA DE SAN FRANCISCO NO. 26	SE ENCONTRO ROTO EL TUBO DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1510253697969 CESAC30084
3412	05/11/2025	SUR 107 MZ. 4 LT. 21	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2210253716316 CESAC30689
3413	05/11/2025	SUR 115-A NO. 2249	SE LIMPIO POZO DE VISITA Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC3110253739985 CESAC31512
3414	05/11/2025	AMACUZAC NO. 95	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510283731553 CESAC31277
3415	05/11/2025	BENITO GOMEZ FARIAS	SE REVISO ATARJEA ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE, EL PROBLEMA ERA UNA COLADERA PLUVIAL PERO YA HICIERON EL TRABAJO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC1010253684238 CESAC29514
3430	06/11/2025	SUR 115-A NO. 4 INT. 10	SE SONDEO 80 ML. DE ATARJEA Y SE REVISARON 5 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2110253713420 CESAC30610
3417	06/11/2025	SUR 155	LA ORDEN NO TRAE NUMERO, SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO, PERO SE CHECO LA ATARJEA Y LOS POZOS DE VISITA Y ESTAN AL CORRIENTE, EL SERVICIO YA SE HABIA HECHO CON ANTEORIDAD.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC2210253716455 CESAC30696
3418	06/11/2025	SUR 75-A NO. 4302	SE REVISO COLADERA PLUVIAL Y POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL SERVICIO LO REALIZO	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2510283732937 CESAC31354

			UN VACTOR EN DIAS ANTERIORES.		
3419	06/11/2025	2A. CERRADA DE 16 DE SEPTIEMBRE	SE REVISO COLADERA PLUVIAL Y EL ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE, EL USUARIO COMENTA QUE EL SERVICIO YA HABIA SIDO REALIZADO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510153695702 CESAC30045
3420	06/11/2025	JUAN N. MIRAFUENTES	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0909253602340 CESAC26568
3421	06/11/2025	CALLEJON FLORENCIA LICIAGA NO. 13	REFTIFICAR DATOS, SE LE MARCO AL USUARIO Y NO CONTESTO.		SUAC3010253737511 CESAC31436
3422	06/11/2025	CALLEJON FLORENCIO	RECTIFICAR DIRECCION.		SUAC0809253600083 CESAC26416 SUAC1310253690689 CESAC29723 SUAC0809253599905 CESAC26565 SUAC0810253680163 CESAC29313
3423	06/11/2025	JUAN N. MIRAFUENTES NO. 31	SE REVISO LA COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, ADEMAS SE ENCONTRO UNA CONEXIÓN ILEGAL DE LA EMPRESA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2410253724066 CESAC30965
3424	06/11/2025	PROLONGACION MANUEL ACUÑA NO. 86	SE ACUDIO A LA DIRECCION PERO NO SALIO NADIE.		SUAC3010253736510 CESAC31408
3425	06/11/2025	SUR 147 NO. 4 INT. 10	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA PARA CONFIRMAR EL NUMERO EXTERIOR PERO NO CONTESTO.		SUAC2610253726838 CESAC31114
3426	06/11/2025	SUR 75 NO. 4343	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA,	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2509083600289 CESAC29469

			ESTAN TRABAJANDO LENTAMENTE.		
3427	06/11/2025	SUR 123 NO. 2408	SE SONDEO 3 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509103607348 CESAC26869
3428	06/11/2025	SUR 24 NO. 38	SE SONDEO 80 ML. DE ATARJEA, TAMBIEN SE SONDEO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2710253728485 CESAC31189
3429	06/11/2025	PLAYA OLAS ALTAS	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2110253714088 CESAC30608
3430	06/11/2025	5A. CERRADA DE ORIENTE 245 NO. 12	SE SONDEO 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2710253728650 CESAC31194
3431	06/11/2025	SUR 24-A NO. 34	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0511253750735 CESAC31865
3432	07/11/2025	ORIENTE 233	NO SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL, SOLICITAR SUPERVISIÓN DE ATARJEA.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1709253623606 CESAC27298
3433	07/11/2025	NICETO DE ZAMACOIS NO. 80	SE SONDEARON 70 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0310253668594 CESAC28902
3434	07/11/2025	SUR 77	SE ENCONTRO LA COLADERA PLUVIAL AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0610253675548 CESAC29144
3435	07/11/2025	SUR 137 NO. 2424	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC3010253735983 CESAC31387
3436	07/11/2025	AVENA NO. 266	SE ENCUENTRA UN OBRA POR LA CUAL NO SE PERMITE EL ACCESO.		SUAC2508103522334 CESAC23525
3437	07/11/2025	1A. CERRADA DE CANELA	SE REVISO 1 POZO DE VISTA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, NO SE PUDO ACCEDER A LA CALLE PRIVADA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2509133617340 CESAC27003
3438	07/11/2025	ORIENTE 116	SE SONDEO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0411253746999 CESAC31797

3439	07/11/2025	LA VIGA NO. 996	SE SONDEO 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL Y SE SUPERVISO LA DESCARGA DE LA UNIDAD ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1010253684220 CESAC29551
3440	07/11/2025	CALLE 2 NO. 169	SE LIMPIO 15 ML. DE 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0311253743630 CESAC31703
3441	07/11/2025	LA LUZ NO. 25	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0511253752922 CESAC31942
3442	07/11/2025	ANDADOR PUENTE CARRETONE S NO. 20	SE CHECO REJILLA DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC091025368674 CESAC29526
3443	07/11/2025	SUR 139 NO. 119	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0611253753714 CESAC31987
3444	07/11/2025	SUR 155 NO. 1623	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1809253630122 CESAC27427
3445	07/11/2025	SUR 169 NO. 2107	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0611253753707 CESAC31986
3446	07/11/2025	SUR 155 NO. 1803	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0611253753684 CESAC31985
3447	07/11/2025	SUR 147 NO. 2217	SE HIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO ROTA LA ATARJEA, APROXIMADAMENTE SON 40 ML.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC2511043749434 CESAC31887
3448	08/11/2025	CERRADA FLORENCIO VILLARREAL NO. 13	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEO 20 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC04112537467772 CESAC31838
3449	08/11/2025	SUR 113-B MZ. 12 LT. 37	SE ENCONTRO ROTO EL TUBO DE ATARJEA Y EL POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC2510013665160 CESAC28876
3450	08/11/2025	SUR 115-A NO. 2190	SE SOLICITA VACTOR.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC2511053752584 CESAC31975
3451	08/11/2025	JUAN N. MIRAFUENTES	SE LIMPIARON 8 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0311253743851 CESAC31711

3452	08/11/2025	ORIENTE 110	SE LIMPIO POZO DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0611253751788 CESAC31900
3453	08/11/2025	ASUNCIÓN NO. 469	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO Y COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1710253705478 CESAC30363
3454	09/11/2025	SUR 16 NO. 40	SE REVISÓ SU DRENAJE Y ESTÁ AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2508153538786 CESAC31635
3455	09/11/2025	SUR 171 NO. 2317	SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERÍA DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2110253713071 CESAC30543 SUAC0311253743493 CESAC31698
3456	09/11/2025	TRIGO NO. 85	SE REQUIERE REPARACIÓN DE POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0711253759755 CESAC32102
3457	09/11/2025	CENTENO NO. 524	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1010253683814 CESAC29543
3458	09/11/2025	PUENTE DE FIERRO MZ. 20 Y 19	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510153698064 CESAC30157 CESAC30720 SUAC2510153698146 CESAC30170 SUAC2510153698134 CESAC30156
3459	09/11/2025	1A. CERRADA DE RECREO NO. 2302	SE REQUIERE BACHEO. (DSCYPD/145/2025 CAMBIO DE RESPUESTA)	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2507183467713 CESAC20478
3460	09/11/2025	CHICLE NO. 191	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2110253713529 CESAC30565
3461	10/11/2025	CALLE 3 NO. 25, 26 Y 27	ATARJEAL CORRIENTE, EL PROBLEMA ESTÁ EN EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAL	SUAC1410253693595 SUAC2810253732125
3462	10/11/2025	CALLE 4 NO. 52 Y 21	SE REQUIERE BACHEO POR REPARACIÓN ANTERIOR.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0610253673680
3463	10/11/2025	SUR 22 NO. 237	SE SONDEARON 50 ML. DE ATARJEAL, EL SOCAVÓN ES DERIVADO POR LA DESCARGA DE LA COLADERA EN DONDE HAY FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEAL CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2209253639876

3464	10/11/2025	SUR 139	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA, ENCONTRANDO ATARJEAL AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1109253609937 CESAC26823
3465	10/11/2025	ORIENTE 253 NO. 215	SE REQUIERE COMPLEMENTO DE LA REPAVIMENTACIÓN.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2210253716257
3466	10/11/2025	RETORNO 2 DE ORIENTE 245 NO. 9	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTA LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2510143692334
3467	10/11/2025	ORIENTE 243-B NO. 26	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC120925361455 SUAC1209253614455 CESAC26906
3468	10/11/2025	SUR 20 NO. 223 INT. 5	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO Y RETIRO DE ESCOMBRO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2210253715740 CESAC30678
3469	10/11/2025	1A. CERRADA DE ORIENTE 233	SE REVISÓ 1 POZO DE VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE REQUIERE BACHEO A CAUSA DE REPARACIÓN DE ALBAÑAL.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1010253685201
3470	10/11/2025	SUR 22 NO. 37	LA ATARJEAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO BIEN, NO SE ENCONTRO SOCAVÓN Y NO CONTESTO EL USUARIO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAL	CESAC3051 CORRUPCERO
3471	10/11/2025	JUAN N. MIRAFUENTE S NO. 44-3	SE LIMPIO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0310253668730 CESAC28731
3472	10/11/2025	TEZONTLE NO. 24	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1109253609289 CESAC26806
3473	10/11/2025	3A. CERRADA BUSTAMANTE	SE LIMPIO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1310253690787 CESAC29726
3474	10/11/2025	PROSPERIDAD NO. 260	SE LIMPIO 7 ML. DE COLADERA PLUVIAL	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0411253747376 CESAC31823

3475	10/11/2025	SUR 12 NO. 366	SE SONDEO 20 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO PERO EL ALBAÑAL ESTA ROTO LO QUE PROVOCO UN SOCAVON, LA ATARJEJA ESTA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0611253755316
3476	10/11/2025	ORIENTE 227 NO. 201	SE REVISO EL SOCAVON PERO ES HUNDIMIENTO, SOLO SE REQUIERE RELLENO Y BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0610253673597 CESAC29008
3477	10/11/2025	ORIENTE 253 NO. 106 "PRIMARIA JULIO JIMENEZ"	SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE, LO QUE ERA UN BACHE YA LO ARREGLARON.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1010253684785 SUAC2509213636633
3478	10/11/2025	SUR 24 NO. 134	SE REVISO SOCAVON POR FUGA DE AGUA PERO YA FUE REPARADA Y BACHEADA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510053672015
3479	10/11/2025	SUR 12 NO. 581	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y ESTAN AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0209253585193
3480	10/11/2025	SUR 12	SE REPARO SOCAVON CON 6 M. DE TUBO DE O.30 Y SE CONECTO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	DGSU
3481	10/11/2025	CALLE 1 "RETORNO REFORMA"	SE ENCONTRO LA COLADERA PLUVIAL LLENA DE CEMENTO EN LA BOQUILLA, SE PIDE LA REPARACION DE LA MISMA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509023582410 CESAC28914
3482	10/11/2025	COMUNAL NO. 50	YA SE HABIA REALIZADO EL CAMBIO DE BROCAL.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	DGSU/455
3483	10/11/2025	PRIVADA ORIENTE 259 NO. 13	ES UNA CAJA DE LUZ SIN TAPA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2210253715662 CESAC30657
3492	10/11/2025	COMUNAL NO. 16	YA SE HABIA REALIZADO EL CAMBIO DE BROCAL.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	DGSU/455
3485	10/11/2025	ORIENTE 253 NO. 106	SE SUPERVISO Y SE ENCONTRO ASFALTADA	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1010253684785 CESAC29591

			TODA LA AV. SUR 22 Y SUR 20 SOBRE LA 253.		
3486	10/11/2025	PRIVADA LOS ANGELES NO. 9	LA REJILLA DE PISO SE ENCONTRO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC2510313740708 CESAC31639
3487	10/11/2025	SUR 20 NO. 590	SE REALIZO EL DESAZOLVE DEL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2511023742915 CESAC31752
3488	10/11/2025	CAFETAL NO. 746	SE REQUIERE CAMBIO DE REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3489	10/11/2025	CENTENO NO 828	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3490	10/11/2025	CENTENO NO. 858	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3491	10/11/2025	AVENA NO. 564	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y SE REVISARON 2 MAS ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3492	10/11/2025	RESINA	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3493	11/11/2025	AVENA	SE LIMPIO 12 COLADERAS PLUVIALES Y 1 POZO DE VISITA, LA ATARJEA ESTA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3494	11/11/2025	COLIFLOR	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3495	11/11/2025	AVENA	SE LIMPIO POZO DE VISITA, SE REQUIERE DRAGADO EN ESTE TRAMO	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3496	11/11/2025	RESINA NO. 291	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3497	11/11/2025	SUR 119-A	SE LIMPIO POZO DE VISITA, 2 COLADERAS PLUVIALES Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1011253764422
3498	11/11/2025	TARASCO	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO, POZO DE VISITA Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1011253764258 CESAC32257

3499	11/11/2025	NARCISO MENDOZA NO. 30	SE SONDEO 2 REJILLAS DE PISO Y POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2808253571192 CESAC25320
3500	11/11/2025	JOSE MARIA CORREA NO. 241	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0310253668603 CESAC28915
3501	11/11/2025	CALLEJON LICEAGA NO. 149	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1310253690813 CESAC29727
3502	11/11/2025	PLAYA MIRAMAR	SE LIMPIO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0511253752016 CESAC31929 SUAC0511253752004 CESAC31923 SUAC0511253751998 CESAC31925 SUAC0511253752246 CESAC31976 SUAC0511253752008 CESAC31978 SUAC0511253752003 CESAC31988 SUAC0511253752247 CESAC32007 SUAC0511253752007 CESAC32057 SUAC0511253752010 CESAC32101 SUAC0511253752243 CESAC32106 SUAC0511253752006 CESAC32121 SUAC0511253752249 CESAC32123
3503	11/11/2025	GIRASOL	SE SONDEO 3 REJILLAS DE PISO Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2410253723516 CESAC30926
3504	11/11/2025	RESINA NO. 237	SE SONDEO 3 COLADERAS PLUVIALES Y POZO DE VISITA	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0611253755739 CESAC32054
3505	11/11/2025	VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD S/N	SE LIMPIO LA DESCARGA DE LOS BAÑOS DE LA PUERTA 8 Y SE SUCCIONO AGUA DE LA PUERTA 12	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3506	11/11/2025	ORIENTE 110 NO. 3314	SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES, 2 REJILLAS DE PISO Y 3 ALBAÑALES DOMICILIARIOS	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025 VOLENTE 10
3507	11/11/2025	COYUYA	SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES, 4 POZOS	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025

			DE VISITA Y REJILLA DE PISO.		
3508	11/11/2025	CAFETAL	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3509	11/11/2025	SUR 125	SE LIMPIO 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3510	11/11/2025	ORIENTE 110 NO. 2756	SE ENCONTRO QUE SE REALIZARON TRABAJOS DE AGUA CON ATERIORIDAD Y SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC10233719260
3511	11/11/2025	PLAYA GAVIOTA NO. 6	YA SE HABIA REALIZADO EL BACHEO FRENTE AL NO. 4	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1310253690518 CESAC29709
3512	11/11/2025	PLAYA OLA VERDE	EL TRABAJO DE BACHEO YA FUE REALIZADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0910253682198 CESAC29434 SUAC2110253713314 CESAC30612 SUAC2510093683126 CESAC29499
3513	11/11/2025	PLAYA TAMBUCO NO. 34	EL TRABAJO DE BACHEO YA FUE REALIZADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1610253702804 CESAC30191
3514	11/11/2025	AZAFRAN NO. 306	EL TRABAJO DE BACHEO YA FUE REALIZADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2310253718548 CESAC30819
3515	11/11/2025	CORREGIDO RA NO. 19	EL TRABAJO DE BACHEO YA FUE REALIZADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1010253683890 CESAC30038
3516	11/11/2025	BENITO JUAREZ NO. 52	EL TRABAJO DE BACHEO YA FUE REALIZADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1108253524743 CESAC23775
3517	12/11/2025	ORIENTE 235-C NO. 180 Y 182	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1109253609669 CESAC26816
3518	12/11/2025	ORIENTE 217-B NO. 59	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1410253695306 CESAC29953
3519	12/11/2025	RETORNO 1 DE SUR 12-C NO. 35	SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1709253622065 CESAC27432
3520	12/11/2025	SUR 12	SE SONDEARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509253648916 CESAC28070

3521	12/11/2025	RETORNO 5 DE SUR 16 NO. 10	SE SONDEARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2909253658425 CESAC28275
3522	12/11/2025	CUAUHTEMOC	SE REPARO SOCAVÓN Y SE CONECTARON 2 ALBAÑALES.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0710253677007 CESAC29146 SUAC0611253753273 CESAC31938
3523	12/11/2025	PRIVADA AJIJIX NO. 21	SE REVISARON 3 POZOS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2410253723417 CESAC30920
3524	12/11/2025	SUR 117	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3525	12/11/2025	PLAYA AZUL	SE LIMPIARON 6 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 8 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3526	12/11/2025	IGNACIO VALLARTA NO. 68 SMZ. 23 LT. 6	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y ATARJEA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0610253674582 CESAC29182
3527	12/11/2025	LOS REYES NO. 51	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REVISO ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2309253643799 CESAC27915 SUAC2409253646400 CESAC28152
3528	12/11/2025	SANTA CRUZ NO. 25	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1011253763544 CESAC32219
3529	12/11/2025	CARRADA FLORENCIO VILLAREAL NO. 1	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0809253599905 CESAC32165
3530	12/11/2025	PLAYA ROSARITO NO. 60	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA, 1 POZO DE VISITA Y SE REVISO 1 POZO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1011253763818 CESAC32234
3531	12/11/2025	CALLEJON BERRIOZABAL NO. 21	SE REVISARON 2 POZOS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0411253749169 CESAC31889

3532	12/11/2025	CALLEJON BERRIOZABAL	SE SONDEARON 50 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1211253768832 CESAC32377
3533	12/11/2025	CALLEJON BERRIOZABAL NO. 1	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA. CON FECHA 01/12/2025 SE REPARO ALBAÑAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1211253768819 CESAC32375
3534	12/11/2025	SUR 119 MZ. 39 LT. 2	SE SONDEARON 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1011253764688 CESAC32267
3535	12/11/2025	SUR 137 NO. 1709	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 4 ML. Y SE REVISO ATARJEA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2110253713305 CESAC30618
3536	12/11/2025	SUR 119	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y SE REVISO ATARJEA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1011253764704 CESAC32268
3537	12/11/2025	LA LUZ NO. 25	SE SONDEARON 4 COLADERAS PLUVIALES Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0511253752922 CESAC32280
3538	12/11/2025	CORTEZA	SE ENCONTRO ATARJEA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC1111253766711 CESAC32320
3539	12/11/2025	SAUCE DE AGUA NO. 13	SE REALIZO LA SUPERVISION, NECESITANDO BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1109253613329 CESAC26917
3540	12/11/2025	SUR 145 NO. 106	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN, NO SE ENCONTRO LA DIRECCION Y SOBRE LA CALLE NO SE ENCUENTRA NINGUNA BACHE O HUNDIMIENTO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1010253684734 CESAC29574
3541	12/11/2025	RECREO NO. 2860	SE TRATA DE UNA TAPA DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0411253749735 CESAC31894
3542	12/11/2025	TEMORI NO. 8	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2809253655517 CESAC32386

3543	12/11/2025	CASAHUATE NO. 23	SE ACUDIO AL LUGAR PARA RECTIFICAR QUE ES REGISTRO DE CFE, SE ADJUNTAN FOTOS EN LA RESPUESTA DE LA PLATAFORMA.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2506023332057 CESAC30607
3544	12/11/2025	PLAYA TENACATITA NO. 40	SE ACUDIO A LA UBICACIÓN Y NO SE ENCONTRO CASCAJO, CON ORDEN 3311 SE REALIZO EL TRABAJO.		SUAC2010253709877 CESAC30452
3545	12/11/2025	PLAYA CORTES NO. 340	SE REALIZO CAMBIO DE TAPA DE REGISTRO DE CEMENTO.	CAMBIO DE REGISTRO	SUAC1408253538566 CESAC24019
3546	13/11/2025	HIDALGO NO. 56	ES REGISTRO DE TELMEX CON MEDIDAS 50X60 LA CUAL YA FUE CAMBIADA POR LOS VECINOS.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510093682446 CESAC29487 SUAC2009253634419 CESAC27679
3547	13/11/2025	MARTIN CARRERA NO. 18	SE ACUDIO A LA UBICACIÓN ENCONTRANDO QUE NO ES NECESARIO LA RENIVELACIÓN DE REGISTRO, NO TRAE TELEFONO.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509093602836 CESAC26583
3548	13/11/2025	LENGUAS INDIGENAS NORTE NO. 50	SE REALIZO CAMBIO DE REGISTRO DE CEMENTO ESTANDAR 60X40.	CAMBIO DE REGISTRO	SUAC0110253663778 CESAC28803
3549	13/11/2025	CAFETAL NO. 663	SE REALIZO CAMBIO DE REGISTRO DE CEMENTO ESTANDAR 60X40.	CAMBIO DE REGISTRO	SUAC1308253530450 CESAC23772
3550	13/11/2025	TRIGO	SE LIMPIERON 8 COLADERAS PLUVIALES 9 ML. CADA UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3551	13/11/2025	JUAN N. MIRAFUENTE S NO. 44	NO SE ENCONTRÓ CASCAJO POR RETIRAR.		SUAC2510093683380 CESAC29524
3552	13/11/2025	JUAN N. MIRAFUENTE S NO. 13-BIS	RECTIFICAR DIRECCIÓN.		SUAC2410253724024 CESAC30963
3553	13/11/2025	CERRADA 8 DE AZAFRAN	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3554	13/11/2025	AZAFRAN	SE REVISARON 36 COLADERAS PLUVIALES, DE LAS CUALES SE LIMPIARON 25, SE LIMPIO 6 REJILLAS DE PISO Y SE REVISO LA ATARJEA ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3555	13/11/2025	AÑIL	SE LIMPIO 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3556	13/11/2025	CERRADA DE AZAFRAN	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3557	13/11/2025	CENTENO	SE REVISARON 30 COLADERAS PLUVIALES, DE LAS CUALES SE LIMPIARON 20, SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO Y SE REVISO LA ATARJEA ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3558	13/11/2025	PRIVADA NORTE NO. 7	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2508203550768 CESAC24617
3559	13/11/2025	CALLE 4	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2010253709886 CESAC30454
3560	13/11/2025	NORTE NO. 257	SE REALIZO LA SUPERVISION Y CORRESPONDE A REGISTRO DE CFE, POR LO CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL CAMBIO DE LA TAPA AL TRATARSE DE UN MAYOR TAMAÑO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1510253697385 CESAC30139
3561	13/11/2025	CAFETAL	SE REVISO 37 COLADERAS PLUVIALES DE LAS CUALES SE LIMPIARON 20.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3562	13/11/2025	CANELA	SE REVISO 24 COLADERAS PLUVIALES DE LAS CUALES SE LIMPIARON 14.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3563	13/11/2025	RIO CHURUBUSCO	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3564	13/11/2025	AÑIL	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES, SE LIMPIO LA DESCARGA DE UNA BODEGA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3565	13/11/2025	VAINILLA	SE LIMPIO 8 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3566	13/11/2025	VAINILLA	SE LIMPIO 10 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3567	14/11/2025	RESINA	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE SI HAY COLADERAS PARA LA FLUIDEZ DEL AGUA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1308253533100 CESAC23890
3568	14/11/2025	TEXCOCO	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510153696742 CESAC30065
3569	14/11/2025	MEXICO NO. 20	SE LIMPIO POZO DE VISITA Y 80 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2510263727385 CESAC31176 SUAC2510263727389 CESAC31172
3570	14/11/2025	TRIGO NO. 85	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE LIMPIO 40 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0711253754755 CESAC32102
3571	14/11/2025	SUR 111-B NO. 2308	SE REPARO SOCAVON, COLOCO 4 ML. DE TUBO DE 0.15.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	DGSU
3572	14/11/2025	ORIENTE 229-B NO. 88	SE CAMBIO EL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509233642010
3573	14/11/2025	ORIENTE 237 NO. 105	SE CAMBIO EL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0205253264671
3574	14/11/2025	SUR 24	SE CAMBIO EL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0508253509314 SUAC1611253778024 CESAC32762
3575	14/11/2025	ORIENTE 249 NO. 34	EL USUARIO REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE REJILLA DE PISO.		SUAC1209253615256
3576	14/11/2025	CENTRAL	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES Y REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025

3577	14/11/2025	SUR 108	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3578	14/11/2025	SUR 137 NO. 2520	SE ACUDIO A LA DIRECCION Y EL TRABAJO YA ESTABA REALIZADO.		SUAC0408253504319
3579	14/11/2025	ORIENTE 102 NO. 3003	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2808253571066
3580	14/11/2025	CALLE 22	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y SE CAMBIO EL BROCAL DE LA MISMA.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2108253554264
3581	14/11/2025	ORIENTE 100-A NO. 2514	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y SE CAMBIO EL BROCAL DE LA MISMA.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0711253758866
3582	14/11/2025	SUR 105 MZ. 2 LT 33	SE SONDEO 80 ML. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	
3583	15/11/2025	ORIENTE 229	SE LIMPIO 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3584	15/11/2025	SUR 16	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3585	15/11/2025	PRIVADA TRINIDAD NO. 20	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3586	15/11/2025	AÑIL NO. 151	SE LIMPIO COLADERAS PLUVIAL Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3587	15/11/2025	FRANCISCO DE PASO Y TRONCOSO	SE LIMPIO 17 COLADERAS PLUVIALES	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3588	15/11/2025	PRIVADA BELTRAN NO. 23	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2209253637697 CESAC27948
3589	15/11/2025	CALLE 1	SE CHECARON 2 BROCALES DE POZO DE VISITA Y ESTAN AL CORRIENTE, SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1209253615873 CESAC27144

3590	15/11/2025	GUILLERMO PRIETO	SE LIMPIO 3 POZOS DE VISITA Y 3 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3591	15/11/2025	MARIANO RIVA PALACIO	SE LIMPIO 4 POZOS DE VISITA Y 3 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3592	15/11/2025	CALLE 6	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.		SUAC2510083679988 CESAC29407
3593	16/11/2025	CALLE 30	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3594	16/11/2025	CALLE 6 NO. 333	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3595	16/11/2025	ORIENTE 237 NO. 315	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES, SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3596	16/11/2025	CONGRESO DE LA UNION	SE HIZO LIMPIEZA DE LOS REGISTROS.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	
3597	17/11/2025	SUR 159 NO. 1504	SE LIMPIO 8 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3598	17/11/2025	EMILIO ZAPATA NO. 55-A	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES Y 3 REJILLAS DE PISO	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3599	17/11/2025	SANTA ANITA	SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES Y REJILLA DE PISO	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3600	17/11/2025	LA VIGA	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0108/2025
3601	17/11/2025	PLAYA OLA VERDE NO. 281	SE REALIZO LA SUPERVISION DEL SOCAVON Y YA SE ENCUENTRA REPARADO, SE SOLICITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510213714456 CESAC30708
3602	17/11/2025	TLACOTAL B	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO SE ENCONTRO NINGUN SOCAVÓN EN EL AREA INDICADA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510143694953 CESAC29926

3603	17/11/2025	SUR 105 NO. 2314	SE REALIZO LA SUPERVISION DEL SOCAVON Y YA SE ENCUENTRA REPARADO, SE SOLICITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2507013418322 CESAC29438
3604	17/11/2025	NITLA NO. 11-BIS	SE REALIZO LA SUPERVISION, SE REQUIERE RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2511043746835 CESAC31831
3605	17/11/2025	SUR 109 NO. 2314	SE REALIZO LA SUPERVISION DEL SOCAVON Y YA SE ENCUENTRA REPARADA Y BACHEADA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510273728328 CESAC32263
3606	17/11/2025	RESINA	SE REVISARON 24 COLADERAS DE LAS CUALES SE LIMPIARON 15 Y SE REVISARON 22 REJILLAS DE LAS CUALES SE LIMPIARON 13.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3607	18/11/2025	ORIENTE 245-B NO. 172	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1710253704235 CESAC30248
3608	18/11/2025	SUR 171 NO. 2318	SE SONDEARON 25 ML. DE TARJEA ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	MARTES DEL PUEBLO
3609	18/11/2025	CALLEJON ITURBIDE NO. 35	SE SONDEO ATARJEA 30 ML. SIN BAJAR EL AGUA, EL INTERESADO PIDE MALACATES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2209253637376 CESAC27544
3610	18/11/2025	SUR 107-A MZ. 1 LT. 20	SE SONDEO 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO SIN BAJAR EL AGUA Y SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	MARTES DEL PUEBLO
3611	18/11/2025	PRIVADA ZAPOTLA NO. 16	SE SONDEARON 15 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1510253697118
3612	18/11/2025	PRIVADA ZAPOTLA NO. 3	SE SONDEARON 15 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2409253646404

3613	18/11/2025	PRIVADA SANTIAGO RAMON Y CAJAL NO. 171	REFIEREN EN EL DOMICILIO QUE NO SOLICITARON NINGUN SERVICIO.		SUAC1311253772191
3614	18/11/2025	SAN MATIAS NO. 13	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE ENCONTRO DETALLE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2511103764090
3615	18/11/2025	PLAZA BENITO JUAREZ NO. 25	SE DESAZOLVO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	AUDIENCIA CIUDADANA
3616	18/11/2025	ORIENTE 100 NO. 2512	SE CSMBIO 2 BROCALES DE POZOS DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2410253723526
3617	18/11/2025	SUR 105-A NO. 2212	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2508133532327
3618	18/11/2025	ORIENTE 229 NO. 429	SE REQUIERE BACHEO Y RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1111253766959 CESAC32314
3619	18/11/2025	ORIENTE 110 NO. 2241	SE REQUIERE RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1609253620382 CESAC27169
3620	18/11/2025	ERNESTO P. URUCHURTU NO. 88	YA SE ENCONTRO BACHEADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1510253698459 CESAC30136
3621	18/11/2025	TE	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3622	18/11/2025	RIO CHURUBUSCO	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES Y 4 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3623	18/11/2025	COLIFLOR	SE LIMPIO 7 COLADERAS PLUVIALES Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3624	18/11/2025	HORTALIZA	SE LIMPIO 9 COLADERAS PLUVIALES Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3625	19/11/2025	SUR 12 NO. 275	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2810253732351 CESAC31267
3626	19/11/2025	CALLE 4	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	DGSU

3627	19/11/2025	SUR 133 NO. 2422	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2410253724023
3628	19/11/2025	ORIENTE 239-A NO. 13	SE SONDEO 20 ML. DE ATARJEJA Y SE DEJO TRABAJANDO LENTAMENTE.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0309253586743 CESAC27493
3629	19/11/2025	ANDADOR DE LA PIÑA NO. 10	SE SONDEO ATARJEJA 15 ML. EN ANDADOR PIÑA Y 30 ML. DE RETORNO 1 DE SUR 16, SE REQUIERE VACTOR.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2510213714868 CESAC30661
3630	19/11/2025	SUR 16 NO. 222	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2110253711948 CESAC30540
3631	19/11/2025	CERRADA DE FLORICULTO RES NO. 36	SOCAVÓN POR RUPTURA DE ALBAÑAL.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0711253758512 CESAC32063
3632	19/11/2025	ITURBIDE NO. 95	NO SE ENCONTRO HUNDIMIENTO SOBRE LA CALLE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0909253602942 CESAC26586
3633	19/11/2025	PLAYA ERIZO NO. 102	SE REQUIERE RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2509223638596 CESAC27665
3634	19/11/2025	PLAYA VILLA RICA NO. 31	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510163700877 CESAC30155
3635	19/11/2025	ESTUDIOS CHURUBUSCO NO. 7	SE REQUIERE RENIVELACIÓN DE CARPETA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2110253712725 CESAC30591
3636	19/11/2025	ORIENTE 241-D NO. 42	SE REVISO COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOLA ROTA, LA PERSONA SOLICITA CAMBIO DEL BROCAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1011253763952 CESAC32237
3637	19/11/2025	ORIENTE 243-C NO. 20	SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2010253709725 CESAC30445
3638	19/11/2025	ORIENTE 245-C NO. 20	SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2010253709616 CESAC30440
3639	20/11/2025	ORIENTE 116 NO. 2702	SE SONDEO 11 ML DE ATARJEJA ENCONTRANDO RUPTURA A 10 METROS DEL POZO DE VISITA EN	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU

			DIRECCION DE SUR 113-B.		
3640	20/11/2025	TLACOTAL F NO. 2509	SE SONDEO 9 ML. ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO DETALLE EN LA INTERSECCION, LA PERSONA INTERESADA COMENTA QUE YA ES LA TERCERA VEZ QUE LO VISITAN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1811253780507
3641	20/11/2025	SUR 141 NO. 2217	SE CAMBIO REJILLA DE PISO, SE RECOGIO EL ESCOMBRO.	CAMBIO DE BROCAL DE REJILLA DE PISO	SUAC2909253658439
3642	20/11/2025	SANTOS DEGOLLADO MZ. 36 LT. 20	SE SONDEO ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA, YA SE HIZO EL OFICIO AL AREA CORRESPONDIENTE PARA LA SUSTITUCION.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0511253752845
3643	20/11/2025	HORTALIZA NO. 6	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1211253769064
3644	20/11/2025	CENTENO NO. 338-B	SE REVISO BROCAL DE POZO DE VISITA ENCONTRANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC0408253504402
3645	20/11/2025	20. CALLEJON DE MORELOS MZ. H LT. 6	SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0909253604431 CESAC26706
3646	20/11/2025	SUR 20 NO. 213	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2210253715624 CESAC30647
3647	20/11/2025	SUR 133 NO. 2212	SE LIMPIO ALBAÑAL DOMICILIARIO, ENCONTRANDOLO DESTRUIDO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1011253764251
3648	20/11/2025	PUENTE DE ADUANA MZ. 32 LT. 14	SE SONDEO 7 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1011253763387
3649	20/11/2025	UNIDAD HABITACION AL HUIZACHITO	SE REVISARON 8 POZOS DE VISITA, SE LIMPIARON 51 REJILLAS DE PISO Y SE	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	PARTICIPACION CIUDADANA

			CAMBIARON 2 TAPAS DE REGISTRO.		
3650	20/11/2025	MARIANO YAÑEZ NO. 3	SE REALIZO LA SUPERVISION ENCONTRANDO QUE SE TRATA DE LA CARPTA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510133692114 CESAC29857 SUAC2510133692083 CESAC29858
3651	20/11/2025	ORIENTE 241-B NO. 76	SE REALIZO LA SUPERVISIPON ENCONTRANDO QUE ES UNA REJILLA DE PISO TIPO BATERIA, LA ALCALDIA NO CUENTA CON ESE TIPO DE REJILLAS, POR LO QUE SE INVITA METER UN FOLIO A SEGIAGUA.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC2210253716068 CESAC30703
3652	20/11/2025	ORIENTE 259-D NO. 9	SE REQUIERE ABROCHE DE POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2209253639255 CESAC27923
3653	20/11/2025	SUR 24	CORRESPONDE AL TERRITORIO DE IZTAPALAPA.		SUAC0309253587919 CESAC26015
3654	21/11/2025	ORIENTE 239 NO. 3	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2710253730162 CESAC31236
3655	21/11/2025	ORIENTE 251-B NO. 172	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE ENCONTRO LA ATARJEA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC3110253739742 CESAC31493
3656	21/11/2025	ORIENTE 243-C NO. 17	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2510273728519 CESAC31219
3657	21/11/2025	XICALTONGO NO. 162-B	SE CAMBIO REJILLA DE PISO.	CAMBIO DE BROCAL DE REJILLA DE PISO	SUAC0408253504772 CESAC22377 SUAC2508063513160 CESAC23176
3658	21/11/2025	SUR 8	SE SONDEO 24 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGSU/0983/2025
3659	21/11/2025	SUR 8	SE SONDEO LA DESCARGA 12 ML. Y 1 COLADERA PLUVIAL 4 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGSU/0983/2025

3660	21/11/2025	VAINILLA NO. 463	SE SONDEO 15 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025
3661	21/11/2025	SUR 8	SE LIMPIO 3 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGODU/356/2025
3662	21/11/2025	SUR 8	NO SE ENCONTRO A LA PERSONA INTERESADA, ESTA CERRADA LA BIBLIOTECA.		AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGODU/356/2025
3663	21/11/2025	CALLE 5 NO. 211	SE CHECO ATARJEA ESTANDOLA AL CORRIENTE, SE SONDEO 12 ML DE DESCARGA DOMICILIARIA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	DGSU
3664	21/11/2025	CHIMALPOP OCA NO. 25-B	SE LIMPIO 2 REGISTROS.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGODU/356/2025
3665	21/11/2025	CERRADA JUAREZ 2A	SE LIMPIO 5 REGISTROS.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGODU/356/2025
3666	21/11/2025	PLAYA ICACOS NO. 103	SE SONDEO 2 COLADERAS PLUVIALES, ENCONTRANDO RUPTURA A 7 M DE LAS BOQUILLAS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGODU/356/2025
3667	22/11/2025	PLAYA ERIZO NO. 201	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y NO PASA LA VARILLA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1911253784152 CESAC33015
3668	22/11/2025	JOSE ANTONIO TORRES NO. 803	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL Y NO BAJA EL AGUA, POSIBLE RUPTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1811253781656 CESAC32909
3669	22/11/2025	UNION	SE HIZO LA SUPERVISION Y SE TRATA DE UN REGISTRO DE LUZ.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC0411253746564 CESAC31798
3670	22/11/2025	SANTA ANITA NO. 346	SE METIO LA VARILLA Y NO PASA, ESTE TERRENO SE DIVIDIO A LA MITAD Y LA SALIDA ESTA EN LA OTRA PARTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1911253782954 CESAC32943

3671	22/11/2025	IZTACALCO NO. 110	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3672	22/11/2025	UNION NO. 152	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3673	22/11/2025	UNION NO. 154	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3674	22/11/2025	CERRADA 2 DE SUR 77 NO. 4427	SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO 24 ML.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	DGSU
3675	22/11/2025	SUR 75	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2509083600289 CESAC32218
3676	22/11/2025	SUR 171	SE REALIZO LA SUPERVISION, NO EXISTE SOCAVON LO QUE SE NECESITA ES LA RENIVELACION DE LA CARPETA ASFALTICA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0310253669789 CESAC28788
3677	22/11/2025	PLAYA GUITARRON NO. 489	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO EXISTE SOCAVON, SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC3110253739787 CESAC31506
3678	22/11/2025	PLAYA CALETA NO. 468	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO EXISTE SOCAVON, SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1710253704905 CESAC30318
3679	22/11/2025	PLAYA GAVIOTA NO. 26	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO EXISTE SOCAVON, SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2609253652423 CESAC28356
3680	22/11/2025	PLAYA TECOLUTLA NO. 389	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO EXISTE SOCAVON, SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510203709109 CESAC30447
3681	22/11/2025	RAYMUNDO MONTOYA NO. 22	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO EXISTE SOCAVON, SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2510313740185 CESAC31591
3682	22/11/2025	ESTUDIO STHAL	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA SOLO HACE FALTA RELLENAR EL SOCAVÓN.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1911253784542 CESAC33019
3683	22/11/2025	SUR 177	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA Y 6 COLADERAS.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1811253780217 CESAC32817

3684	22/11/2025	PUENTE DE FIERRO	SE SONDEO ATARJEAS SOLO ENTRO 1 ML.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1811253780187 CESAC32812
3685	22/11/2025	VAINILLA NO. 456	SE SONDEO 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1811253780137 CESAC32821
3686	22/11/2025	FERROCARRIL RIO FRIO NO. 222	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA A 10 M DEL REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1911253784471 CESAC33048
3687	22/11/2025	SUR 115-B	SE SONDEO 40 ML DE ATARJEAS, SE NECESITA MALACATES, HAY 2 COLADERAS QUE NO ESTAN CONECTADAS.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1811253781156 CESAC32852
3688	24/11/2025	HORTALIZA NO. 6	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO BAJANDO AL 80% TIENE DETALLE EN LA INTERSECCION, LA COLADERA PLUVIAL ESTA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1211253769064 CESAC32391 SUAC1211253769051 CESAC32388
3689	24/11/2025	GUAYCURA	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1311253774256 CESAC32594
3690	24/11/2025	VAROHIO MZ. 2 LT. 30	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO DESTRUIDO EL REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1111253766635 CESAC32310
3691	24/11/2025	MARGARITA MAZA DE JUAREZ NO. 5	SE SONDEO 33 ML. DE ATARJEAS, NO BAJO EL AGUA, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ATARJEAS.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1711253779266 CESAC32718
3692	24/11/2025	MARTIN CARRERA MZ. 4 LT. 24	SE LIMPIO 4 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1911253784952 CESAC33056
3693	24/11/2025	SUR 109-A	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES Y 120 ML DE ATARJEAS.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2111253788938 CESAC33190
3694	24/11/2025	SUR 119-A	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES, LA ATARJEAS ESTA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2011253786625 CESAC33097 SUAC1211253770115 CESAC32460
3695	24/11/2025	SUR 119 NO. 2287	SE LIMPIO 3 COLADERAS	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1911253785469 CESAC33108

			PLUVIALES, LA ATARJEA ESTA AL CORRIENTE.		
3696	24/11/2025	SUR 115-A NO. 2249	SE SONDEO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2111253789339 CESAC33206
3697	24/11/2025	AZAFRAN NO. 386	SE LIMPIO 180 ML. DE ATARJEA, 4 POZOS DE VISITA Y LA DESCARGA DE LA ESCUELA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1811253780958 CESAC32837 SUAC2011253786962 CESAC33103
3698	24/11/2025	SUR 107-A MZ. 1 LT. 20	SE SONDEO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1911253784462 CESAC33047
3699	24/11/2025	PASCUAL OROZCO NO. 64	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC0809253601092 CESAC26594
3700	24/11/2025	SUR 129	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3701	24/11/2025	ALEJANDRO FLEMING	SE LIMPIO 5 COLADERAS PLUVIALES, 2 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3702	24/11/2025	ORIENTE 116	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3703	24/11/2025	SUR 123	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3704	24/11/2025	ORIENTE 116	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3705	24/11/2025	GERMAN MULLER	SE REVISARON 10 COLADERAS PLUVIALES DE LAS CUALES SE LIMPIARON 4.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3706	24/11/2025	ORIENTE 110	SE LIMPIO 4 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3707	24/11/2025	RODOLFO VIRCHAW	SE REVISARON 8 COLADERAS PLUVIALES DE LAS CUALES SE LIMPIARON 4, SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3708	24/11/2025	ORIENTE 116	SE REVISARON 9 COLADERAS PLUVIALES DE LAS CUALES SE LIMPIARON 5.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3709	24/11/2025	EDUARDO JENNER	SE LIMPIO 8 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3710	25/11/2025	TEZONTLE NO. 140	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES, SON COLECTORES Y SE ENCONTRARON AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1911253785603 CESAC33109
3711	25/11/2025	ORIENTE 116	SE REPARO EL SOCAVÓN CAMBIANDO 12 M. DE ATARJEA.	REPARACIÓN DE ATARJEA	DGSU
3712	25/11/2025	PROSPERIDA D NO. 196	SE LIMPIO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0411253747015 CESAC31827
3713	25/11/2025	PRIVADA CARBAJAL Y MEJIA	SE SONDEON 80 ML DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1710253705560 CESAC30356
3714	25/11/2025	PRIVADA G. MENDOZA NO. 38	SE LIMPIO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2411253793508 CESAC33304
3715	25/11/2025	CERRADA CHIMALPOP OCA NO. 34	EN LA UBICACIÓN NO CONOCEN A QUIEN HIZO EL REPORTE Y NO SOLICITAN EL SERVICIO.		SUAC1811253782397 CESAC32947
3716	25/11/2025	CANAL DE OTHENCO NO. 13	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL Y ESTA ROTO EL TUBO DE INTERSECCION.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2511183781432 CESAC32918
3717	25/11/2025	CALLEJON ITURBIDE NO. 85	LA ATARJEA ESTA AL CORRIENTE, SE REVISARON 4 POZOS, NO SE ENCONTRO EL NUMERO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC1611253778226 CESAC32773
3718	25/11/2025	CALLEJON PASCUAL OROZCO NO. 4	SE CAMBIO EL BROCAL DE POZO DE VISITA Y 2 M DE ATARJEA.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1910253708095 CESAC30413 SUAC2308253559429 CESAC24918

3719	25/11/2025	LA LUZ NO. 25 Y 50	SE SONDEO 80 ML DE ATARJEA Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2111253790151 CESAC33243 SUAC0511253752922 CESAC32636 SUAC1911253785661 CESAC33111
3720	25/11/2025	PLAYA TENACATITA NO. 40	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA, 1 POZO DE VISITA, NO SE PUDO CHECAR EL ALBAÑAL DOMICILIARIO DEBIDO A QUE UN AUTO NO SE QUIZO QUITAR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	AUDIENCIA CIUDADANA
3721	25/11/2025	PLAZA MONTE MORELOS NO. 13	SE ENCONTRO LA ATARJEA ROTAA 2 M DEL POZO DE VISITA, SOLICITAR RECONSTRUCCION DE POZO DE VISITA Y ATARJEA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA	SUAC2411253793215 CESAC33276
3722	25/11/2025	PLAYA ICACOS NO. 103	SE SONDEO 15 ML DE ATARJEA, DETECTANDO LA ATARJEA ROTA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2111253789605 CESAC33226
3723	25/11/2025	SUR 119-A	SE REPARO SOCAVON, 3 ML. DE ATARJEA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	DGSU
3724	26/11/2025	SUR 28-A NO. 54	SE SONDEO 9 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1811253779964 CESAC32720
3725	26/11/2025	CAFETAL NO. 571	SE SONDEO 10 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2411253793509 CESAC33302
3726	26/11/2025	ORIENTE 106 NO. 2515	SE LIMPIO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2511163778084 CESAC32744
3727	26/11/2025	SUR 107 NO. 2021	SE LIMPIO 70 ML DE ATARJEA, 2 POZOS DE VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2011253787574 CESAC33235
3728	26/11/2025	CENTENO NO. 354 Y 356	SE LIMPIO UNA COLADERA PLUVIAL Y SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOLO DESTRUIDO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0910253682854 CESAC29470

3729	26/11/2025	PLAYA CORTES NO. 340	EL TRABAJO YA FUE HECHO CON LA OT. 3545.		SUAC1909253634132 CESAC27601
3730	26/11/2025	PLAYA LINDA NO. 344	SE CAMBIO EL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y SE SONDEO 6 ML DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0608253513863 CESAC23054 SUAC1909253634291 CESAC27619
3731	26/11/2025	CERRADA HIDALGO NO. 123	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2411253793545 CESAC33307
3732	26/11/2025	COYUYA NO. 359	SE REVISO POZO DE VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2511213790918 CESAC33293
3733	26/11/2025	NICETO DE ZAMACOIS NO. 89	YA SE HABIA SONDEADO DETECTANDO RUPTURA EN EL ALBAÑAL, LA PERSONA INTERESADA NO ESTABA EN SU DOMICILIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2111253790582 CESAC33285
3734	26/11/2025	PRIVADA 221-A NO. 192	NO SE ENCONTRO EL NUMERO PROPORCIONADO, Y EL BROCAL DE POZO DE VISITA YA LO HABIAN HECHO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2511073759619 CESAC26306
3735	26/11/2025	PROSPERIDA D	SE CAMBIO EL BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2511073759619 CESAC32142
3736	26/11/2025	SUR 109-A MZ. 7 LT. 54	EL TRABAJO YA SE HABIA REALIZADO CON ANTERIORIDAD. LA ORDEN TIENE FIRMA DEL INTERESADO.		SUAC1211253768841 CESAC32378
3737	27/11/2025	LA VIGA NO. 904-A	SE SONDEARON 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2611253799855 CESAC33550
3738	27/11/2025	SUR 10	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1211253769392 CESAC32422
3739	27/11/2025	ORIENTE 253 NO. 466	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1111253768283 CESAC32456
3740	27/11/2025	SUR 24	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1611253778024 CESAC32762

3741	27/11/2025	PRIVADA SUR 16 NO. 7	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2511153777159 CESAC32712
3742	27/11/2025	CORTEZA	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y SE ENCENTRO DESCONECTADA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1411253774926 CESAC32623
3743	27/11/2025	MIGUEL LERDO DE TEJADA	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2508083517640 CESAC32536
3744	27/11/2025	MODESTO CORNELIO ROMAN	SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 150 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2411253793668 CESAC33316
3745	27/11/2025	SAN FRANCISCO NO. 51	SE SONDEARON 10 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1911253785312 CESAC33196
3746	27/11/2025	SUR 171	SE SONDEARON 45 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDOLA ROTA QUEDANDO TRANAJADO LENTO Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1911253784566 CESAC33043
3747	27/11/2025	SUR 171 NO. 2317	SE SONDEARON 45 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDOLA ROTA QUEDANDO TRANAJADO LENTO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1911253784592 CESAC33045
3748	27/11/2025	VAINILLA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC211253790442 CESAC33268
3749	27/11/2025	SUR 119-A NO. 2270	SE SONDEARON 20 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2411253794168 CESAC33450
3750	27/11/2025	SUR 119 NO. 2520	LA ATARJEA ESTA ROTA A 20 M. DEL POZO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2511253796049 CESAC33396
3751	27/11/2025	CALLE 3 NO. 27	SE REPARO SOCAVÓN CAMBIANDO 2 ML. DE TUBO DEL ALBAÑAL.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUAC2811253807381 CESAC33818

3752	27/11/2025	6A. PRIVADA BLANCA ROSA NO. 110	SE SONDEO ATARJEA ENCONTRANDO FRACTURA Y SE SUCCIONO EL AGUA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3753	27/11/2025	SUR 111-B NO. 2308	SE REPARO SOCAVÓN CONECTANDO 2 ML. DE ALBAÑAL.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	DGSU
3754	27/11/2025	SUR 119 NO. 2407	NO ABRIERON EN EL DOMICILIO.		SUAC2511193783369 CESAC33058
3755	28/11/2025	COYUYA NO. 10	SE SUCCIONO 3 M3 DE AGUA DE LOS BAÑOS QUEDANDO LOS REGISTROS VACIOS.	SUCCIÓN DE AGUA	DGSU
3756	28/11/2025	EJE 3 ORIENTE NO. 1150	SE SONDEARON 20 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DPL03/812/2025
3757	28/11/2025	ORIENTE 249-B NO. 110	SE SONDEARON 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1811253780012 CESAC32815
3758	28/11/2025	SUR 20-A NO. 93	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2910253733865 CESAC31323
3759	28/11/2025	ORIENTE 217-B NO. 59	SE REVISÓ 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1410253695306 CESAC32621
3760	28/11/2025	SUR 75	SE SONDEO DESCARGA, REGISTRO Y 120 ML. DE ATARJEA QUEDANDO TODO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/SSH/198/2025
3761	28/11/2025	PUENTE DE FIERRO NO. 19 INT. 17	SE REVISÓ 1 POZO DE VISITA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC0110253662455 CESAC28641
3762	28/11/2025	SUR 137 NO. 2424 Y 2423	SE SONDEO ATARJEA 18 ML. Y DE REVISARON 2 ALBAÑALES, SE REQUIERE BACHEO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC3010253735957 CESAC31386 SUAC2210253716186 CESAC30736
3763	28/11/2025	PUENTE ROSARIO NO. 6 INT. 14	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2611253799871 CESAC33581

3764	28/11/2025	2A. CERRADA DE CHIMALPOP OCA	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA TRABAJANDO LENTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1510253697092 CESAC30114
3765	28/11/2025	SUR 119 NO. 2519	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REVISARON 2 POZOS.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2511183781749 CESAC32965
3766	28/11/2025	ORIENTE 251-B NO. 213	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2008253552242 CESAC24689
3767	28/11/2025	ORIENTE 217-A NO. 67	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC1809253625964 CESAC27319
3768	29/11/2025	JOSE MARIA CORREA NO. 241	SE DRAGARON 60 ML. DE ATARJEJA, 5 POZOS DE VISITA Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1211253769479 CESAC32802
3769	29/11/2025	JUANA DE ARCO	SE LIMPIARON 4 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1008253522190 CESAC23420
3770	29/11/2025	ALDAMA NO. 30	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2008253550575 CESAC24402
3771	29/11/2025	JUAREZ NO. 46	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2711253802771 CESAC33680
3772	29/11/2025	PLAYA ROSARITO DPTO. 502	NO ABRIERON EN EL DOMICILIO.		SUAC2711253802312 CESAC33700
3773	29/11/2025	2A. CERRADA DE CANELA	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1311253772997 CESAC32535
3774	29/11/2025	CENTENO NO. 786	NO ABRIERON EN EL DOMICILIO.		SUAC1908253547467 CESAC24240
3775	29/11/2025	PLAYA NIZU	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3776	29/11/2025	SUR 20-A NO. 52	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2711253802158 CESAC33681
3777	29/11/2025	AMACUZAC	SE ENCONTRO ROTA LA DESCARGA EN LA INTERSECCIÓN.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGDS/SSCS/1145/202 5
3778	30/11/2025	CANAL DE SAN JUAN NO. 307	SE REQUIERE LA REPARACIÓN DE POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC2511023742580 CESAC32715

3779	01/12/2025	CARRADA JOSE MARIA VIGIL	SE SONDEARON 70 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3780	01/12/2025	5A. CERRADA DE ORIENTE 245 NO. 17 Y 43	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE ENCONTRO LA ATARJEA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC1710253703539 CESAC30183
3781	01/12/2025	SUR 18-B NO. 14 Y 28	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1811253781130 CESAC32866
3782	01/12/2025	ORIENTE 217-B	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1410253695306 CESAC32621
3783	01/12/2025	ANDADOR PLAZA TETELLAN NO. 1	SE SONDEO 20 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDOLA FRACTURADA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1508253540791 CESAC24133
3784	01/12/2025	IGNACIO VALLARTA NO. 71	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE ATARJEA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2011253786749 CESAC33114
3785	01/12/2025	IGNACIO VALLARTA	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE ATARJEA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2111253789751 CESAC33233
3786	01/12/2025	IGNACIO VALLARTA	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDO ATARJEA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0310253669516 CESAC29013
3787	01/12/2025	CERRADA FLORICULTO RES NO. 36	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA, SE REPARO SOCAVÓN Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2711253802520 CESAC33696
3788	01/12/2025	SUR 151 NO. 2012	SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO EN EL POZO DE VISITA ESQUINA ORIENTE 108 UNA OBSTRUCCIÓN.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0311253745992 CESAC31849
3789	01/12/2025	2A. CERRADA DE CHIMALPOP OCA NO. 11	SE SONDEARON 50 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2311253792371 CESAC33291
3790	01/12/2025	SUR 26 NO. 21	SE CONECTO ALBAÑAL DOMICILIARIO 8 M. DE	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1911253784525 CESAC33036

			TUBO EXCAVANDO 60X8.		
3791	02/12/2025	CALLE 6 NO. 10	SE SONDEO 40 ML DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2511253798311 CESAC33584 SUAC2511253798329 CESAC33571
3792	02/12/2025	RETORNO 1 DE SUR 12-C	SE LIMPIO POZO DE VISITA Y ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2510163702945 CESAC30228
3793	02/12/2025	SUR 24-A NO. 34	SE SONDEO 20 ML. DE ATARJEA, NO BAJO HAY HUNDIMIENTO, LOS ALBAÑALES ESTAN ARRIBA, SE NECESITA REPARACIÓN DE ATARJEA EN TODA LA CALLE DE SUR 24-A ENTRE ORIENTE 253 Y ORIENTE 249-D.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1111253766468 CESAC32295
3794	02/12/2025	SABINOS	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y A ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2011253786868 CESAC33101
3795	02/12/2025	MEXICO NO. 42 Y CALLE 2 NO. 72 Y 76	SE REVISARON 2 REGISTRO DENTRO DEL DEPARTAMENTO Y EN LA SALIDA DEL EDIFICIO Y EL DIA 3/12/2025 SE SONDEARON 10 REGISTROS.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2711253802268 CESAC33690 SOLICITUD POR OFICIO
3796	02/12/2025	SUR 12 NO. 582	SE SONDEO 15 ML DE 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3797	02/12/2025	SUR 171	SE DRAGARON 60 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES	SUAC0611253754543 CESAC31979 SUAC0711253758586 CESAC32071 SUAC1811253780007 CESAC32813 SUAC1811253780978 CESAC32910
3798	02/12/2025	CERRADA MIXTLAN	SE CHECARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SOLICITUD POR OFICIO

3799	02/12/2025	COMINO NO. 10	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA, REQUIEREN SACAR EL AGUA DE LAS CELDAS DE CEDIMENTACIÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2511253796593 CESAC33425
3800	03/12/2025	RECREO NO. 167	SE SONDEARON 13 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	
3801	03/12/2025	PLAYA SALAGUA NO. 577	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE SONDEARON 20 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2209253639008 CESAC27783
3802	03/12/2025	SUR 75	SE SONDEARON 50 ML. DE ATARJEA Y SE REVISARON 6 REGISTROS AL INTERIOR DEL DEPORTIVO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	AIZT/DGSU/SSH/0290/2025 AIZT/DGDS/SSCS/01577/2025
3803	03/12/2025	CALLE 3	SE CAMBIO CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	DGSU
3804	03/12/2025	SUR 24	SE SONDEO 50 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REVISARON 2.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2710253728442 CESAC31187
3805	04/12/2025	SUR 20-A	SE CAMBIO CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	DGSU
3806	04/12/2025	ORIENTE 229-A NO. 16	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2811253806374 CESAC33793
3807	04/12/2025	ORIENTE 239-A NO. 97	SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL FRENTE AL NO. 101.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2511203787781 CESAC33209
3808	04/12/2025	ORIENTE 241-D NO. 36 Y 42	LOS POZOS ESTAN ASOLVADO, SE SONDEO 80 ML DE ATARJEAR, BAJA LENTO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1011253763971 CESAC32240 SUAC3010253736080 CESAC31389
3809	04/12/2025	ORIENTE 120	SE REVISO 2 DESCARGAS DEL CENTRO CULTURAL Y LOS REGISTROS DE LOS BAÑOS.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGSU/0983/2025 AIZT/DGSU/SSH/227/2025 AIZT/DGODU/356/2025

3810	04/12/2025	ORIENTE 108 NO. 2801	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA EN LA INTERSECCIÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0212253813604 CESAC34063
3811	04/12/2025	ANDADOR 7 MZ. 4	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1811253781611 CESAC34004
3812	04/12/2025	SUR 153	SE LIMPIO 2 ML DE POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC2511303809874 CESAC33921
3813	04/12/2025	PRIVADA 10. DE MAYO NO. 14	SE SONDEO 25 ML DE ATARJEA, SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0112253811247 CESAC33931
3814	04/12/2025	CALLE 4	SE SONDEO 25 ML DE ATARJEA, SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2711253805334 CESAC33770
3815	04/12/2025	PRIVADA A	SE LIMPIO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0212253812941 CESAC34019
3816	04/12/2025	CALLE 3 NO. 331	SE REVISO LA DESCARGA PERO NO SE PUDO REVISAR YA QUE NO TIENE REGISTROS PRINCIPALES.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0112253811107 CESAC33923
3817	04/12/2025	RECREO NO. 167	SE REPARO SOCAVON AL REPARAR ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN	DGSU
3818	05/12/2025	LA LUZ NO. 25	NO SE ENCONTRO A LA PERSONA INTERESADA, CONFIRMAR EL NUMERO DE DEPARTAMENTO YA QUE ES UNA UNIDAD Y EL GUARDIA NO PUDO APOYAR.		SUAC1911253785661 CESAC34152
3819	05/12/2025	SUR 105 NO. 2285	SE LIMPIO 2 DESCARGAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2708253569008 CESAC25172
3820	05/12/2025	IZTACALCO NO. 22	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2808113522824 CESAC23955
3821	05/12/2025	CALLE 5 NO. 33	SE SONDEO 12 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC2511243794109 CESAC33428

3822	05/12/2025	PRIVADA MARIA BADILLO	SE SONDEO 8 COLADERAS PLUVIALES Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1511253777386 CESAC32674
3823	06/12/2025	LUNAS EDIFICIO 1 INT. 001	RECTIFICAR DIRECCION, LA PERSONA INTERESADA NO CONTESTA EL TELEFONO.		SUAC1108253523921 CESAC23373
3824	06/12/2025	PLAYA ERIZO NO. 136	SE REALIZO CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL, ADEMAS SE LIMPIO LA MISMA.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510313740428 CESAC31619
3825	06/12/2025	CANAL DE RIO CHURUBUSCO MZ. 24 LT. 2	SE SONDEO 9 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3826	06/12/2025	RETORNO 1 DE SUR 2-A NO. 17	SE COLOCO 4 BROCALES DE COLADERA PLUVIAL DE FIBRA DE VIDRIO.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0610253674974 CESAC29156
3827	07/12/2025	RETORNO 1 DE SUR 16 NO. 13 INT. 18	SE COLOCO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL DE FIBRA DE VIDRIO.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2510023665800 CESAC28838
3828	07/12/2025	SUR 20	SE COLOCO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL DE FIBRA DE VIDRIO.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC3110253741224 CESAC31651
3829	07/12/2025	CENTRAL NO. 79	SE DESAZOLVO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3830	07/12/2025	SANTA CRUZ	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA Y ATARJEA 70 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3831	07/12/2025	ORIENTE 259	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y SE SONDEO 9 ML.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3832	07/12/2025	SUR 119-A	NO PASA VARILLA A 27 ML. DEL POZO, ATARJEA RORA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3833	08/12/2025	PASCUAL OROZCO NO. 47	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2511053753162 CESAC32108
3834	08/12/2025	RAYMUNDO MONTOYA MZ. 22 LT. 3	SE ENCONTRO BROCAL DE POZO DE VISITA EN BUEN ESTADO.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2510313740175 CESAC31569

3835	08/12/2025	COMUNAL NO. 61	SE TRATA DE UNA FUGA DE AGUA POTABLE Y BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0612253821445 CESAC34383 SUAC0112253810958 CESAC33960
3836	08/12/2025	ZACATE NO. 3	SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2711253803411 CESAC33775
3837	08/12/2025	ORIENTE 245-C NO. 121	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0312253816239 CESAC34169
3838	08/12/2025	SUR 165 NO. 2310	SE SONDEO 5 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0312253816334 CESAC34176
3839	08/12/2025	SUR 141 NO. 1629	EL USUARIO NO PERMITIO QUE SE SONDEARA ALBAÑAL POR POSIBLE FRACTURA.		SUAC2811253807245 CESAC33814
3840	08/12/2025	SUR 12 NO. 237	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC0412253817608 CESAC34230
3841	08/12/2025	SUR 171 NO. 1903	SE ENCONTRO SOCAVÓN EN BANQUETA Y LA DESCARGA NO ESTA CONECTADA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0312253816297 CESAC34173
3842	08/12/2025	CHONTAL NO. 9 INT. 3	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC2611253800162 CESAC33596
3843	09/12/2025	RETORNO 4 DE SUR 12-C NO. 6	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0312253816086 CESAC34194
3844	09/12/2025	CENTENO NO. 786	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL 9 ML. Y SE CAMBIO TAPA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2211253791488 CESAC33288 SUAC2911253808390 CESAC33885 SUAC2311253792376 CESAC33289
3845	09/12/2025	ORIENTE 237 NO. 365	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL 9 ML. Y SE CAMBIO TAPA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC3010253736170 CESAC31392
3846	09/12/2025	3A. CERRADA DE RIO CHURUBUSCO NO. 7	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y SE CAMBIO TAPA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1909253632214 CESAC27440

3847	09/12/2025	ORIENTE 235-C NO. 38	SE LIMPIO 3 POZOS DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES, SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL Y SE SONDEO 30 ML. DE ATARJE, SE NECESITA CAMBIO	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0312253816102 CESAC34160
3848	09/12/2025	2A. CERRADA DE RIO CHURUBUSCO NO. 17	SE DESAZOLVARON 3 COLADERAS Y SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0612253821457 CESAC34422
3849	09/12/2025	CHALUPAS NO. 3	SE REQUIERE COLOCACION DE 1 REGISTRO Y CONECTAR 20 ML. DE LA DESCARGA DEL EDIFICIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0312253816467 CESAC34234
3850	09/12/2025	FERROCARRIL RIO FRIO MZ. 13 LT. 15	EL TRABAJO YA FUE REALIZADO.		SUAC2811253807232 CESAC33812
3851	10/12/2025	PLAYA ERIZO NO. 136	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL, YAS E HABIA HECHO EL CAMBIO DE BROCAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1011253765755 CESAC32304
3852	10/12/2025	CERRADA XICALTOGO NO. 44	SE LIMPIO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0312253816405 CESAC34200
3853	10/12/2025	PLAYA LINDA NO. 334	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1011253765750 CESAC32289
3854	10/12/2025	SUR 133 NO. 2212	EL TRABAJO FUE REALIZADO.		SUAC0112253810536 CESAC33955 SUAC2511233792496 CESAC33279 SUAC2511233792491 CESAC33282 SUAC2511253797862 CESAC33519
3855	10/12/2025	JUAN DE DIOS ALVAREZ NO. 42	SE SONDEO 5 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0112253811256 CESAC33932
3856	10/12/2025	AZAFRAN NO. 410	SE REVISARON 4 REGISTROS DE LA CASA Y TODO ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0212253813030 CESAC34025

3857	10/12/2025	AZAFRAN NO. 386	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0212253812954 CESAC34018 SUAC0212253813007 CESAC34022
3858	11/12/2025	CENTENO NO. 798	SE SONDEO LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0912253825167 CESAC34507
3859	11/12/2025	CERRADA XICALTOGO NO. 617	SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEJA, SE REQUIERE RELLENO DE LA ATARJEJA, SE REVISO 2 POZOS DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON MALACATES	SUAC2910253734031 CESAC31328
3860	11/12/2025	ZAPOTLA	SE SONDEO ATARJEJA PERO SOLO PASAN 5 ML. ESTA ROTA LA ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0312253816633 CESAC34235 SUAC031225381633 CESAC34233
3861	11/12/2025	MODESTO CORNELIO ROMAN NO. 74	SE CHECO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0212253813427 CESAC34056
3862	11/12/2025	ORIENTE 100 NO. 2508	SE LIMPIO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0812253823195 CESAC34420
3863	11/12/2025	2A. CERRADA CHIMALPOP OCA NO. 34	SE CHECO 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE, NO SE PUDO ENTRAR YA QUE ESTABAN ADORNANDO LA CALLE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1811253782397 CESAC33627
3864	11/12/2025	PLAYA ERIZO NO. 201	SE SONDEO 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0212253812231 CESAC34016
3865	11/12/2025	4A. CERRADA DE RIO CHURUBUSC O MZ. 2 LT. 4	SE SONDEO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0912253825747 CESAC34558
3866	11/12/2025	RIO CHURUBUSC O NO. 1509	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0509253595261 CESAC26263
3867	11/12/2025	CALLE 2 NO. 194	EL USUARIO REQUIERE INSTALACION DE REJILLA DE PISO.		SUAC2111253790612 CESAC33296

3868	11/12/2025	SABINOS NO. 8	EL TRABAJO YA HABIA SIDO REALIZADO.		SUAC0612253821202 CESAC34381
3869	11/12/2025	SUR 105	SE REVISARON 7 POZOS DE VISITA Y SE REVISO 70 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	AIZT/DGSU/SSH/189/2025
3870	11/12/2025	ORIENTE 249-B NO. 110	SE REALIZO EL DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, LA COLADERA PLUVIAL ESTA ENRAIZADA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DGSU
3871	11/12/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 97	SE SONDEO 15 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3872	11/12/2025	ZAPOTLA NO. 122	EN LA UBICACIÓN NO HICIERON NINGUN REPORTE Y NO CONOCEN A LA PERSONA QUE LO HIZO.		SUAC0309253587061 CESAC26044
3873	12/12/2025	MODESTO CORNELIO ROMAN NO. 74	SE DRAGARON 60 ML. DE LA ATARJEA, SE LIMPIO 3 POZOS DE VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES	SUAC0212253813412 CESAC34055 SUAC0412253817715 CESAC34243 SUAC0212253813427 CESAC34056
3874	14/12/2025	SUR 119-A NO. 337	NO SE ENCONTRO EL NUMERO Y TAMPOCO CONTESTA POR TELEFONO.		SUAC2711253802110 CESAC33634
3875	14/12/2025	SUR 105-A MZ. 2 LT. 3	SE SONDEO ATARJEA CON 21 ML. DE VARILLA, SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2512083824415 CESAC34552
3876	14/12/2025	SUR 151 NO. 2014	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE REQUIERE VACTOR PARA SONDEAR LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1112253829396 CESAC34689
3877	15/12/2025	MIGUEL LERDO DE TEJADA NO. 91	SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL Y EL TUBO DE LA COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2508083517640 CESAC34459
3878	15/12/2025	IGNACIO VALLARTA NO. 75	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0212253812634 CESAC34049

3879	15/12/2025	SIMON DE LA GARZA Y MELO NO. 12	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2110253713382 CESAC33391
3880	15/12/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 660	EL PROBLEMA EXISTE EN LAS CELDAS DE CIMENTACION, PORQUE SE ACUMULA EL AGUA TAL VEZ POR FUGA DE AGUA POTABLE, NO SE REQUIERE EL SERVICIO DE DESAZOLVE		VOLANTE DGSU 47
3881	15/12/2025	CENTENO	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0912253825183 CESAC34508
3882	15/12/2025	TIZOC NO. 60	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE ENCUENTRA ROTO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1012253828768 CESAC34699
3883	15/12/2025	JAVIER ROJO GOMEZ	SE LIMPIO 2 REGISTROS, POZO DE VISITA Y REJILLA DE PISO, ESTABAN CONECTADAS EN SERIE, BAJO LENTAMENTE EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	AIZT/DGDS/SSCS/01612/20 25 AIZT/JUDCS/1490/2025
3884	15/12/2025	ORIENTE 245-B	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL EN EL EXTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS Y SE ENCUENTRA ENRAIZADA, SE REQUIERE APOYO DE EDIFICIOS PUBLICOS PARA LA LIMPIEZA GENERAL DEL INTERIOR DE LA ESCUELA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/0296/2025
3885	15/12/2025	CALLE 1 NO. 283	SE LIMPIO 3 REGISTROS Y SE REVISO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1012253828560 CESAC34680
3886	15/12/2025	LA LUZ	SE BRINDO EL SERVICIO AL NO. 45 Y NO SALIO NADIE DE LA UNIDAD HABITACIONAL, SE MARCO AL INTERESADO Y NO CONTESTA 11:30, SE REVISO POZO DE VISITA Y ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA	SUAC1911253785661 CESAC34598 SUAC0912253826084 CESAC34606

3887	15/12/2025	TEXCOCO NO. 349	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL, TAMBIEN SE LAVO EL TRAMO DE LA CALLE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3888	15/12/2025	TECNICOS Y MANUEALES NO. 1	SE SONDEO LA ATARJEA Y ESTA ROTA A LA ALTURA DEL SOCAVON.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	AUDIENCIA CIUDADANA
3889	15/12/2025	JOSE MARIANO BERISTAIN NO. 14	SE CAMBIO EL BROCAL DEL POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2811253807037 CESAC33834 SUAC2811253807038 SUAC33846
3890	16/12/2025	CALLE 30 NO. 54	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1512253835960 CESAC34884
3891	16/12/2025	SUR 24	SE REALIZO EL RECORRIDO EN SUR 24 ENTRE ROJO GOMEZ Y PERIFERICO Y LAS COLADERAS PLUVIALES ESTAN EN BUEN ESTADO, EN LOS DOMICILIOS NO SALEN LOS VECINOS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2508193549412 CESAC24417 SUAC0811253762171 CESAC32180 SUAC0911253762465 CESAC32198 SUAC1611253778015 CESAC32764 SUAC1611253778007 CESAC32765 SUAC1511253776965 CESAC32839 SUAC0911253762472 CESAC32199 SUAC1511253776970 CESAC32688 SUAC1511253776976 CESAC32689
3892	16/12/2025	SUR 171 NO. 2320	SE SONDEO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, ELPOZO DE VISTA ESTA DERRUMBADO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC121253832234 CESAC34826
3893	16/12/2025	SUR 137	SE SOLICITA CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL, HABIAN CARROS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1012253828286 CESAC34703
3894	16/12/2025	SUR 155 NO. 1805	SE SONDEO 15 ML. DE ATARJEA, ESTA DERRUMBADO EL POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1512253835368 CESAC34930
3895	16/12/2025	RECREO NO. 316	SE SONDEO 25 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, EN LA INTERSECCION ESTA DERRUMBADA LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1112253829094 CESAC34663

3896	16/12/2025	CANAL DE TEZONTLE NO. 21	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1212253831874 CESAC34797
3897	17/12/2025	PRIVADA 5 DE MAYO NO. 14	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA, SOBRE LA CALLE 4 Y SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEIA, EN EL POZO DE VISITA UBICADO EN FRENTE DE PRIVADA MEDINA, SE ENCUENTRA CON AZOLVE PERO NO SE PUEDE LIMPIAR PORQUE HAY UNA CANALETA QUE ESTA ENCIMA DE LA ATARJEIA.	DESAZOLVE DE ATARJEIA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1212253831930 CESAC24802
3898	17/12/2025	SUR 115	SE SONDEO 2 REGISTROS Y 6 ML. DE REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	UDDA
3899	17/12/2025	ANDADOR 115	SE LIMPIO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	VOLANTE DGSU 560
3900	17/12/2025	AGUA CALIENTE NO. 111	SE SONDEO 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS EN EL MISMO PREDIO, UNO SI BAJO, EL OTRO TIENE RUPTURA EN LA TUBERIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1512253835886 CESAC34875
3901	17/12/2025	CERRADA DE RECREO NO. 23-B	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y SE DESAZOLVO 3 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	SUAC1312253833576 CESAC34901 SUAC1312253833629 CESAC34926 SUAC1312253833526 CESAC34897
3902	17/12/2025	SABINOS NO. 7	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1212253831974 CESAC34807
3903	17/12/2025	SUR 153 MZ. 16 LT. 30	SE SONDEO 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1012253827158 CESAC34586
3904	17/12/2025	PLAYA REVOLCADE RO NO. 302	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SSH
3905	17/12/2025	ANDADOR 2 MZ. 6 LT. 11	SE LIMÍO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA	SUAC0912253825512 CESAC34526

3906	17/12/2025	ORIENTE 110 NO. 1999	SE LIMPIO 3 REJILLAS DE PISO Y 7 ML. DE LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO	VOLANTE DGSU 553
3907	17/12/2025	SANTIAGO NO. 153	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO ES NECESARIO LA INSTALACION DE REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC2511193785194 CESAC33123
3908	17/12/2025	SUR 16 NO. 214	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO ES NECESARIO LA INSTALACION DE REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC0309253586209 CESAC25874
3909	17/12/2025	ORIENTE 259 NO. 60	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO ES NECESARIO EL CAMBIO DE REGISTROS Y COLADERA.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC0309253587783 CESAC26040
3910	17/12/2025	JUAN N. MIRAFUENTE S NO. 13	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO SE ENCONTRO LA COLADERA INDICADA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0509253594472 CESAC26229
3911	17/12/2025	PROLONGAC ION DE CANAL NACIONAL	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO ES NECESARIO LA INSTALCION DE LA COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1409253617816 CESAC27147
3912	17/12/2025	3R. RETORNO DE ORIENTE 259 NO. 90	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO ES NECESARIO EL CAMBIO DE BROCAL DE LA COLADERA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0710253675764 CESAC29130
3913	17/12/2025	ESPEJO DE AGUA NO. 2	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y NO ES NECESARIO LA INSTALCION DE LA COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1909253633901 CESAC27600
3914	17/12/2025	PLAYA CARABALI NO. 28	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC25111263800239 CESAC33614
3915	17/12/2025	PLAYA VILLA RICA NO. 16	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC27111253802161 CESAC33711
3916	17/12/2025	NICETO DE ZAMACOIS NO. 89	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y YA ESTA BACHEADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC21111253789967 CESAC33286
3917	17/12/2025	TLACOTAL P NO. 1915	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC19111253783442 CESAC32995

3918	17/12/2025	CENTENO NO. 532	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y YA ESTA BACHEADO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1811253780388 CESAC32768
3919	17/12/2025	PLAYA PIE DE LA CUESTA NO. 351	SE REALIZO LA SUPERVISION Y SE TRATA DE UNA TAPA DE VALVULAS.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1611253778073 CESAC34948
3920	17/12/2025	PRIVADA IZTACALCO NO. 3	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE TRATA DE UNA FUGA DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1212253832776 CESAC34874
3921	17/12/2025	SANTIAGO	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN DE LA COLADERA Y SOLO NECESITA EL ABROCHE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1611253778344 CESAC33899
3922	17/12/2025	PLAYA CORTES NO. 370	SE REALIZO LA SUPERVISION Y SE NECESITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2511273802313 CESAC33754
3923	17/12/2025	PRIVADA 1 DE ORIENTE 249	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE TRATA DE UNA FUGA DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1312253833672 CESAC34929
3924	18/12/2025	SIMON DE LA GARZA NO. 71 Y 72	SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA POSIBLE FRACTURA Y SE SUPERVISARON 3 POZOS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2510313740362 CESAC31637 SUAC2510313740374 CESAC31636
3925	18/12/2025	IGNACIO ZARAGOZA NO. 16	SE ACUDIO AL DOMICILIO SIENDO LAS 11:17 AM Y NO SE ENCONTRO NINGUN SOCAVON Y NO CONTESTA EL TELEFONO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1410253693736 CESAC29805
3926	18/12/2025	PALAYA ENCANTADA NO. 80	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN ENCONTRANDO QUE DICHO SERVICIO LE COMPETE A SEGIAGUA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1711253779111 CESAC32770
3927	18/12/2025	PLAYA ICACOS NO. 10 INT. 40	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y EL AREA CORRESPONDIENTE PARA DAR EL SERVICIO ES MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL	SUAC2511253795806 CESAC33512

3928	18/12/2025	RECREO NO. 224	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE REQUIERE NIVELACION DE LA CARPETA ASFALTICA CANALIZAR A OBRAS PUBLICAS.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1208253529780 CESAC34686
3929	18/12/2025	SUR 26 NO. 63-A	SE SUPERVISO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	AIZT/DGSU/SSH/304/2025
3930	18/12/2025	SUR 111	SE SONDEO 10 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0411253746425 CESAC31782
3931	18/12/2025	SUR 133 NO. 2301	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC0612253821559 CESAC34378
3932	18/12/2025	SUR 165 NO. 2310	SE SONDEO ATARJEA 50 ML. ENCONTRANDO DETALLE EN NO. 2303 Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0312253816281 CESAC34172
3933	19/12/2025	PLAYA ENCANTADA NO. 34	EL BROCAL SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SOLO SE PUSO MEZCLA PARA FIJARLO.		AIZT/DGSU/SESPSU/764/205
3934	19/12/2025	10 DE JUNIO MZ. 14 LT. 31	SE SONDEO 50 ML. DE ATARJEA, PERO ESTA MUY AZOLVADA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1612253837859 CESAC34980
3935	19/12/2025	AMUZGO NO. 57	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO PERO SE DECTECTO RUPTURA A UN METRO ANTES DE LA INTERSECCION, NO BAJO EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1712253839669 CESAC35020
3936	20/12/2025	ORIENTE 239-B NO. 44	SE SONDEO LA COLADERA PLUVIAL, SE NECESITA CAMBIO DEL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3937	20/12/2025	40. RETORNO DE SUR 12-C	SE SONDEO LA COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	DGSU

3938	20/12/2025	ANDADOR 2 SAN FRANCISCO NO. 51	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO POZO DE VISITA Y 7 REGISTROS EN LA 2DA CERRADA DE SAN FRANCISCO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3939	20/12/2025	SUR 19 NO. 2	SE SONDEO LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3940	22/12/2025	ANDADOR 2 MZ. 6 LT. 11	SE SONDEO 150 ML. DE ATARJEA, 4 POZOS DE VISITA, SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA FRENTE AL ANDADOR 2.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1812253842292 CESAC35162
3941	22/12/2025	CALLE 4 NO. 353	SE CHECO EL BROCAL DE POZO DE VISITA Y ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0912253824922 CESAC34485
3942	22/12/2025	ORIENTE 259 NO. 249	SE LIMPIO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1812253842238 CESAC35154
3943	22/12/2025	RETORNO 1 DE SUR 4 NO. 11	SE LIMPIO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1812253841778 CESAC35129
3944	22/12/2025	ORIENTE 235-C NO. 38	SE SONDEO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO, BAJANDO EL AGUA LENTAMENTE, HAY RUPTURA EN LA INTERSECCION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	SUAC1612253837973 CESAC34993
3945	22/12/2025	MANZANA 7 LT. 11	SE INSTALO COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL	DGSU
3946	22/12/2025	JOSE MARIA DEL CASTILLO NO. 6	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA Y POZO DE VISITA, SE DECTECTO RUPTURA DE LA ATARJEA FRENTE AL NO. 15	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU
3947	22/12/2025	RETORNO MARIA TERESA NO. 15	RECTIFICAR DIRECCION, LA PERSONA INTERESADA NO CONTESTA EL TELEFONO.		SUAC1012253828688 CESAC34691
3948	24/12/2025	SUR 22 NO. 323	SE SONDEO 12 ML. DE COLADERA PLUVIAL, EL	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC1511253777461 CESAC32753

			SOCAVON YA ESTABA REPARADO.		
3949	24/12/2025	SUR 4 NO. 189	SE REVISÓ ATARJEAS Y 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRÁNDOLAS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS	SUAC0212253814690 CESAC34120
3950	24/12/2025	CALLE 4	SE SOLICITA CAMBIO DE REJILLAS DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC1712253839760 CESAC35022
3951	24/12/2025	SUR 173 NO. 2009	LA PERSONA INTERESADA REQUIERE LA REPARACIÓN DE LA ATARJEAS, SE CHECO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTÁ AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0212253814074 CESAC34091
3952	24/12/2025	RECREO	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.		SUAC2210253716240 CESAC30765
3953	24/12/2025	SUR 133 NO. 1806	SE CHECO LA CALLE Y NO HAY SOCAVON, LA PERSONA INTERESADA REQUIERE BACHEO Y LA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2511253798228 CESAC33548
3954	24/12/2025	SAUCE DE AGUA NO. 14	SE SONDEO LA ATARJEAS PASANDO BIEN LA MANGUERA, SOLO SE NECESITA RELLENAR.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC0912253825073 CESAC34493
3955	24/12/2025	ORIENTE 116 MZ. 34 INT.2702	SE SONDEO 8 ML. DE ATARJEAS BAJANDO EL AGUA Y QUEDANDO AL CORRIENTE PERO ESTÁ ROTA.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC1311253772659 CESAC32523
3956	26/12/2025	CHIMALPOP OCA NO. 15	SE REVISÓ POSIBLE SOCAVON PERO YA ESTÁ REALIZADA LA REPARACIÓN DEL MISMO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1712253840684 CESAC35108
3957	26/12/2025	RECREO NO. 224	NO ES UN SOCAVON, SE HIZO UNA REPARACIÓN DEL DRENAJE Y TIENE HUNDIMIENTO, SE SOLICITA BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1208253529780 CESAC35293
3958	26/12/2025	JUAN DE DIOS CAÑEDO NO. 21	SE REVISÓ POSIBLE SOCAVON AL LADO DEL POZO DE VISITA, ES HUNDIMIENTO POR	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC2511263800187 CESAC33608

			REPARACION DE DRENAJE.		
3959	26/12/2025	PRIVADA 4 DE CHICLE NO. 32 Y 29	SE SONDEO 50 ML. DE ATARJEIA, SE LIMPIO POZO DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEIA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	SUAC2512173839807 CESAC35111
3960	26/12/2025	20. RETORNO DE SUR 12-B NO. 50	SE LIMPIO POZO DE VISITA DE VISITA Y SE CAMBIO SU BROCAL.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	SUAC2511243793893 CESAC33533
3961	27/12/2025	CHIMALPOP OCA NO. 26-A	SE TRATA DE UN FUGA DE AGUA PERO YA ESTA REPARADA.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC1812253842747 CESAC35197
3962	27/12/2025	PORFIRIO DIAZ	EL USUARIO SOLICITA PONER LA REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO	SUAC2611253800323 CESAC33597
3963	27/12/2025	PLAYA ROQUETA NO. 53	ERA UN SOCAVON, PERO YA FUE REPARADA, LE PUSIERON PAVIMENTO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN	SUAC0212253814045 CESAC34095
3964	28/12/2025	SUR 20 NO. 1	EN SUR 20 NO SE ENCUENTRA ESTE NUMERO, FAVOR DE RECTIFICAR DIRECCION, FRENTE AL NO. 325 DE SUR 20 SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0212253813318 CESAC34084
3965	28/12/2025	ORIENTE 255-A NO. 106	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL	SUAC0309253588627 CESAC35143
3966	28/12/2025	30 DE ENERO	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA, Y SE SONDEO 50 ML. DE ATARJEIA Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEIA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN	DGSU